制御工学 I 演習①

1. 以下の式に関するラプラス逆変換を求めよ.

(1)
$$G_1(s) = \frac{4}{s+5}$$

(2)
$$G_2(s) = \frac{s+7}{s^2+2s+5}$$

$$(3) \quad G_3(s) = \frac{1}{s^3 + 11s^2 + 40s + 48} \qquad (4) \quad G_4(s) = \frac{1}{Ts + 1} \quad [Tは定数]$$

(4)
$$G_4(s) = \frac{1}{T_{s+1}}$$
 [Tは定数]

(5)
$$G_5(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)^2}$$
 (6) $G_6(s) = \frac{1}{(s^2+1)(s^2+4)}$

(6)
$$G_6(s) = \frac{1}{(s^2+1)(s^2+4)}$$


2. $\ddot{y}(t) - (a+b)\dot{y}(t) + aby(t) = 0$ を解け。ただし、 $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$ とする。

3. $\ddot{x}(t) + 2\dot{x}(t) + 2x(t) = 1$ を解け。ただし、 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 1$ とする。

 $4. \dot{x}(t) + 3x(t) = \sin 2t$ を解け。ただし、x(0) = 0 とする。

5. あるシステムの微分方程式が $A\ddot{y}(t) + B\dot{y}(t) + Cy(t) = 1$ で表現できるとき、各パラメー タを A = 0.5, B = -0.5, C = -6 初期条件を $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$ として、y(t) を求めよ。


6. 以下の問いに答えよ。なお、システムの入力を外力 f(t)、出力を変位 x(t) とする。 なお、初期値はすべて0とする。




- (1) この図によって示されるシステムの運動方程式を求めよ。
- (2) 各パラメータを M=1, D=3, K=2, f(t)=1 として、x(t) を求めよ。
- (3) (2) で求めた x(t) の概形を描け。なお、グラフの横軸を時間 t、縦軸を変位 x(t) と する。

1

- 7. 初期値を $\dot{x}(0) = 0, x(0) = 1$ とするとき、微分方程式 $\ddot{x}(t) + \dot{x}(t) + x(t) = 0$ を解け。
- 8. $F(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$ をラプラス逆変換せよ。
- 9. 下図で表される物理モデルに対する微分方程式を求め、ラプラス変換を行え。



10. 下図の物理モデルにおいて、f(t) に単位ステップ入力を印加するとき、x(t) を求めよ。なお、m=9, k=1 とし、初期値をすべて 0 とする。



11. 下図で表される物理モデルに対する微分方程式を求めよ。

