
Material Behavior: Stress-Strain
200000
150000
100000
50000
0
−50000
−100000
−150000
−200000
Stress / (Pa)
−0.06
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
Strain / (unitless)