机房运维操作规程

（本文件由旧版系统导出，目录层级信息已丢失，章节顺序与原文档不一致）

[6.1] 1　人员出入管理

5.2　发生火警时，先切断非消防电源，再按预案疏散人员，最后使用气体灭火系统灭火。

[7.1] 2　温湿度管理

1.2　禁止携带食品、饮料、易燃易爆物品进入机房。

[1.8] 4　电力保障

3.2　巡检内容包括设备指示灯状态、风扇运转声音、线缆连接、告警记录。

[4.9] 3　巡检要求

2.1　机房温度应控制在 18℃ 至 27℃ 之间，相对湿度应控制在 30% 至 70% 之间。

[1.5] 5　应急处置

3.3　巡检记录须在巡检结束后 2 小时内录入运维系统，纸质记录保存不少于 1 年。

[9.9] 机房运维操作规程

4.2　双路市电切换测试每半年进行一次。

1.1　机房实行门禁管理，进出须刷卡并登记，外来人员须由本公司人员全程陪同。

5.1　市电中断后 UPS 应能支撑 30 分钟以上，值班人员须在 10 分钟内启动柴油发电机预案。

3.1　日常巡检每日两次，分别为 9:30 与 16:30；月度巡检每月最后一个工作日前完成。

2.2　温湿度超限时应在 15 分钟内通知运维值班人员，并在 30 分钟内处置完毕。

4.1　UPS 电池组每季度放电测试一次，容量低于额定值 80% 的应及时更换。