计算机控制系统

第6章 基于状态空间模型 的极点配置设计方法

信息学院·谭树彬 tanshubin@ise.neu.edu.cn

2010年3月



控制器设计:

传递函数模型

- 1、连续s传递函数: 根轨迹, 频率法
- 2、离散z传递函数:

模拟化设计方法: 根轨迹, 频率法 离散化设计方法: 极点配置

状态空间模型

- 1、连续空间模型:极点配置,最优等
- 2、离散空间模型:极点配置,最优等



本章内容:

- 状态空间描述的基本概念
- 离散系统的状态空间模型
- 系统的能控性与能观性
- 状态可测时按极点配置设计控制规律
- 按极点配置设计观测器
- 状态不可测时控制器的设计
- 随动系统的设计



6.2 状态空间描述的基本概念

- 1、系统动态过程的两类描述:
- (1) 外部描述: 传递函数模型

反映反映外部变量即输入输出变量间的因果 关系,不表征系统内部结构和内部变量。

(2) 内部描述: 状态空间模型

表示了系统输入输出与内部状态之间的关系 包括:状态方程和输出方程



2、有关状态空间描述的基本定义

(1) 状态和状态变量

系统在时间域中的行为或运动信息的集合称为状态。 确定系统状态的一组独立(数目最小)的变量称为状态 变量。

(2) 状态向量

把描述系统状态的n个状态变量 $\mathbf{x_1(t)}, \mathbf{x_2(t)}, \dots \mathbf{x_n(t)}$ 看作向量 $\mathbf{x(t)}$ 的分量,即 $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots x_n(t)]^T$ 则向量 $\mathbf{x(t)}$ 称为n维状态向量。



(3) 状态空间

以n个状态变量作为基底所组成的n维空间称为状态空间。

(4) 状态方程

描述系统状态变量与输入变量之间关系的一阶像分方程组或一阶差分方程组称为系统的状态方程。状态方程表征了系统由输入所引起的内部状态变化,其一般形式为

 $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)]$

 $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}[\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k)]$



(5)输出方程

描述系统输出变量与系统状态变量和输入变量之间函数关系的代数方程称为输出方程,其一般形式为

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)]$$
$$\mathbf{y}(k) = \mathbf{g}[\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k)]$$



(6) 状态空间表达式

状态方程与输出方程的组合称为状态空间表达式(或状态空间模型),也可称为动态方程,其一般形式为:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)] \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{g}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)] \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}[\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k)] \\ \mathbf{y}(k) = \mathbf{g}[\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k)] \end{cases}$$

Биньніньи

(7) 状态反馈

系统的输出量是系统状态变量的函数,因此,不 仅可以通过反馈输出量,而且可以通过反馈状态变 量来改善系统的性能。



6.3 离散系统的状态空间模型

1、由连续状态方程建立离散状态方程

设连续控制对象的模型可用如下的状态方程描述:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$
 (1)

其中设 x 为 n 维状态向量, u 为 m 维控制向量, y 为 r 维输出向量。 设在连续的对象前面有零阶保持器,即

$$u(t) = u(k)$$
 $kT \le t < (k+1)T$ (2)

将控制对象与保持器一起进行离散化处理,得到离散系统模型。

ERNAPIESE


対式(1)求解:
$$\dot{x} - Ax = Bu$$

两边同乗 e^{-At} , 得到 $e^{-At}(\dot{x} - Ax) = e^{-At}Bu$
由于 $e^{-At}(\dot{x} - Ax) = \frac{d}{dt}[e^{-At}x(t)]$


于是 $\frac{d}{dt}[e^{-At}x(t)] = e^{-At}Bu$

两边积分,有: $\int_{t_0}^t \frac{d}{d\tau}[e^{-A\tau}x(\tau)]d\tau = \int_{t_0}^t e^{-A\tau}Bu(\tau)d\tau$


其中 $\int_{t_0}^t \frac{d}{d\tau}[e^{-A\tau}x(\tau)]d\tau = \int_{t_0}^t d\left[e^{-A\tau}x(\tau)\right] = e^{-A\tau}x(\tau)\Big|_{t_0}^t$
 $= e^{-At}x(t) - e^{-At_0}x(t_0)$



令 $t = kT + T - \tau$, (4) 式化为: x(k+1) = Fx(k) + Gu(k) (5) 其中 $F = e^{AT}$, $G = \int_0^T e^{At} dtB$ (6) 式 (1) 中,输出方程的离散形式为: y(k) = Cx(k) (7) 故连续模型等效离散状态方程是: $\begin{cases} x(k+1) = Fx(x) + Gu(k) \\ y(k) = Cx(k) \end{cases}$ (8)



 子是 $F = e^{AT} = I + AT + \frac{A^2T^2}{2!} + \frac{A^3T^3}{3!} + \cdots$ $= I + A \left(IT + \frac{AT^2}{2!} + \frac{A^2T^3}{3!} + \cdots \right)$ $= I + A \int_0^T e^{At} dt = I + AH$ $G = \left(\int_0^T e^{At} dt \right) B = HB$



$$(sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{s(s+1)} \begin{pmatrix} s & 0 \\ 1 & s+1 \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = L^{-1} \begin{pmatrix} (s+1)^{-1} & 0 \\ [s(s+1)]^{-1} & s^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 1 - e^{-t} & 1 \end{pmatrix}$$

$$F = e^{AT} = \begin{pmatrix} e^{-T} & 0 \\ 1 - e^{-T} & 1 \end{pmatrix}$$

$$G = \int_0^T e^{At} dt B = \int_0^T \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 1 - e^{-t} & 1 \end{pmatrix} dt \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - e^{-T} & 0 \\ T - 1 + e^{-T} & T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - e^{-T} \\ T - 1 + e^{-T} \end{pmatrix}$$

2、由差分方程建立离散状态空间模型

对于单输入单输出线性离散系统,可用 n 阶差分方程描述:

$$y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \dots + a_n y(k)$$

$$= b_0 u(k+n) + b_1 u(k+n-1) + \dots + b_n u(k)$$
(1)

$$\begin{aligned} x_{1}(k) &= y(k+1) = x_{1}(k+1) - h_{1}u(k) \\ x_{3}(k) &= y(k+2) = x_{2}(k+1) - h_{2}u(k) \\ &\vdots \\ x_{n}(k) &= y(k+n-1) = x_{n-1}(k+1) - h_{n-1}u(k) \end{aligned}$$

Бавнентнен

于是有:

$$x_{n+1}(k) = y(k+n) = x_n(k+1) - h_n u(k)$$
 (3)

即:

$$x_{n+1}(k) = -a_1 y(k+n-1) - \dots - a_n y(k)$$

+ $b_0 u(k+n) + b_1 u(k+n-1) + \dots + b_n u(k)$
= $-a_n x_1(x) - a_{n-1} x_2(x) - \dots - a_2 x_{n-1}(k) - a_1 x_n(k) + h_n u(k)$

G GERRATHER

式中:
$$\begin{cases} h_0 = b_0 \\ h_1 = b_1 - a_1 h_0 \\ h_2 = b_2 - a_1 h_1 - a_2 h_0 \\ \vdots \\ h_n = b_n - a_1 h_{n-1} - a_2 h_{n-2} - \dots - a_n h_0 \end{cases} \tag{4}$$

Бавнаніная

于是得到一阶差分方程组:


$$\begin{cases} x_{1}(k+1) = x_{2}(k) + h_{1}u(k) \\ x_{2}(k+1) = x_{3}(k) + h_{2}u(k) \\ \vdots & \vdots \\ x_{n-1}(k+1) = x_{n}(k) + h_{n-1}u(k) \\ x_{n}(k+1) = x_{n+1}(k) + h_{n}u(k) = \\ -a_{n}x_{1}(k) - a_{n-1}x_{2}(k) - \dots - a_{2}x_{n-1}(k) - a_{1}x_{n}(k) + h_{n}u(k) \end{cases}$$




从而得到状态空间模型为:
$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = F\mathbf{x}(k) + G\mathbf{u}(k) \\ \mathbf{y}(k) = C\mathbf{x}(k) + D\mathbf{u}(k) \end{cases}$$


$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_{n-1} \\ h_n \end{bmatrix}$$


$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} h_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_0 \end{bmatrix}$$




曲 (4) 式得到: $h_1 = b_1 - a_1 h_0 = 0$ $h_2 = b_2 - a_1 h_1 - a_2 h_0 = 9$ $h_3 = b_3 - a_1 h_2 - a_2 h_1 - a_3 h_0 = -21$









造状态变量为:
$$\begin{cases} x_1(z) = z^{-1}\theta(z) \\ x_2(z) = z^{-2}\theta(z) = z^{-1}x_1(z) \\ \vdots \\ x_n(z) = z^{-n}\theta(z) = z^{-1}x_{n-1}(z) \end{cases}$$
(6)
$$\begin{cases} \mathbf{代入} \ \textbf{(3)} \ \textbf{(5)} \ \textbf{式得到} \\ Y(z) = b_1x_1(z) + b_2x_2(z) + \dots + b_nx_n(z) \\ \theta(z) = U(z) - a_1x_1(z) - a_2x_2(z) - \dots - a_nx_n(z) \end{cases}$$
(8)





第合(7)、(8) 式得到:
$$\begin{cases} x_i(k+1) = -a_i x_i(k) - a_2 x_2(k) - \dots - a_n x_n(k) + u(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) \\ \vdots \\ x_n(n+1) = x_{n-1}(k) \end{cases}$$


$$Y(k) = b_i x_1(k) + b_2 x_2(k) + \dots + b_m x_m(k)$$
(11)
























(2) z 变换方法 对状态方程: $\mathbf{x}(k+1) = F\mathbf{x}(k) + G\mathbf{u}(k)$ 进行z变换,得到: $\mathbf{X}(z) = (z\mathbf{I} - F)^{-1}[z\mathbf{x}(0) + G\mathbf{U}(z)]$



6.4 系统的能控性和能观性

两个基础性概念:能控性与能观性

两个基本问题:

在有限时间内,控制作用能否使系统从 初始状态转移到要求的状态?

指控制作用对状态变量的支配能力,称 之为状态的能控性问题



Бавнантивы

Бавнантиви

6.4 系统的能控性和能观性

1、离散控制系统的能控性: 指控制作用对被控系统影响的可能性。

如果存在控制向量序列u(k),u(k+1),...,u(N-1),使系统从第k步的状态向量开始,在第N步到达零状态,其中N是大于k的有 限数,那么就称此系统在第k步上是能控的。

如果对每一个k,系统的所有状态都是能控的,则称系统是状 态完全能控的,简称能控。

对于系统状态方程:

$$\mathbf{x}(k+1) = F\mathbf{x}(k) + G\mathbf{u}(k)$$


能控的充要条件是:

 $rankQ_c = rank[G \ FG \ F^2G \cdots F^{n-1}G] = n$

一个可控的连续系统,当其高散化后并不一定能保持其可控性。




能控标准型: $\int \mathbf{x}(k+1) = F\mathbf{x}(k) + G\mathbf{u}(k)$ 对于系统空间模型: $\mathbf{y}(k) = C\mathbf{x}(k)$ 系统的特征多项式为: $\det(zI - F) \triangleq \alpha(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n$




$$P = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_1 F \\ \vdots \\ P_1 F^{n-1} \end{bmatrix}$$


$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G & FG & \cdots & F^{n-1}G \end{bmatrix}^{-1}$$










2、离散控制系统的能观性: 反映了由系统的量测量确定系统状态的可能性。在已知输入u(k)的情况下,若能依据第i步及以后n-1步的输出观测值y(i),y(i+1),...,y(i+n-1),唯一地确定出第i步上的状态x(i),则称系统在第i步是能观测的。如果系统在任何i步上都是能观测的,则称系统是状态完全能观测的,简称能观测。 对于系统状态空间模型: x(k+1) = Fx(k) + Gu(k) y(k) = Cx(k)





能观标准型:
$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = F\mathbf{x}(k) + G\mathbf{u}(k) \\ \mathbf{y}(k) = C\mathbf{x}(k) \end{cases}$$
 系统的特征多项式为:
$$\det(zI - F) \triangleq \alpha(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n$$

















设控制规律反馈的是实际对象的全部状态,而不是重构的状态。 控制对象的状态方程为: $x(k+1) = Fx(k) + Gu(k) \tag{1}$ 其中 $x \in R^n$, $u \in R^m$ 设控制规律为线性状态反馈,即 $u(k) = -Lx(k) \tag{2}$ 问题: 设计反馈控制规律 L,以使得闭环系统具有所需得极点配置。 将(2)式代入(1)式,得到闭环系统状态方程为: $x(k+1) = (F-GL)x(k) \qquad \qquad \text{(3)}$ 闭环系统得特征方程为: $|zI-F+GL| = 0 \qquad \qquad \text{(4)}$ 设给定所需要的闭环系统的极点为 $\beta_i(i=1,2,\cdots,n)$,则闭环系统的特征方程为: $\alpha_c(z) = (z-\beta_1)(z-\beta_2)\cdots(z-\beta_n) \\ = z^n + \alpha_1 z^{n-1} + \cdots + \alpha_n = 0 \qquad \qquad \text{(5)}$

于是,有 | zI - F + GL | = α_c(z) (6)

上式展开,通过比较 z 的同次幂的系数,可以得到 n 个代数方程:
(1) 对于单输入系统,可以得到L的唯一解:
(2) 对于多输入系统 (m>1),反馈系数阵L共有mn个未知数,而总共只有n个方程,因此需要附加其他限制条件(如输出解耦、干扰解耦等),才能完全确定控制规律L。

可以证明,对于任意极点配置,L具有唯一解的充分必要条件 是控制对象完全能控,即 $rank \begin{bmatrix} G & FG & \cdots & F^{n-1}G \end{bmatrix} = n \qquad \qquad (7)$ 物理意义: 只有当系统的所有状态都是能控的,才能通过适当的 状态反馈控制,使得闭环系统的极点放置到任意指定 的位置上。
问题:
(1) 如何根据对系统性能的要求来合适地给定闭环系统的极点。
(2) 如何计算L。

问题(1)的解决:

- 1)由s平面给出极点,由 $z_i=e^{s,T}(i=1,2,\cdots,n)$ 求出 ${\bf Z}$ 平面中的极点。
- 2) 将所有极点放置在原点,即令 $\alpha_c(z)=z^n$,从而变成最小拍控制。
- 3) 对于二阶系统,由 δ % 和 T_s 给出阻尼系数 ξ 和无阻尼震荡频
- 率 ω_n ,再求出 $s_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n$,从而得到Z平面极点分布。
- 4) 高阶系统采用二阶模型,即根据性能指标的要求给出一对主导极
- 点,将其余极点放置在离主导极点很远的位置。



问题(2)的解决:

- 1) 直接展开(6) 式左边行列式,通过方程两边z系数 比较求得L中的各个元素。
- 2) 通用求解方法。

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G & FG & \cdots & F^{n-1}G \end{bmatrix}^{-1} \alpha_c(F)$$
 (8)



例题讲解

例 6.0

 $\xi = 0.5$, $\omega_n = 3.6$, T = 0.1s

要求按调节系统,用极点配置设计方法设计状态反馈控制规律。

解: (一) 求离散化状态方程

由图,控制对象状态方程为: $\dot{x} = Ax + Bu$

其中
$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$
 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Бавнантивы

离散化状态方程为: x(k+1) = Fx(k) + Gu(k) 利用级数求和法,得到

$$F = e^{AT} = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad G = \int_0^T e^{At} dt B = \begin{bmatrix} 0.005 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

Ganparner

(二) 闭环系统特征方程

S平面的两个极点为: $s_{1,2} = -\xi \omega_n \pm j \sqrt{1-\xi^2} \omega_n = -1.8 \pm j 3.12$

利用 $z = e^{sT}$, 求得Z平面得两个极点为:

$$z_{1,2}=0.835e^{\pm j17.9^{\circ}}$$

于是,闭环系统得特征方程为:

$$\alpha_c(z) = (z - z_1)(z - z_2) = z^2 - 1.6z + 0.7$$
 (1)

C SERRHATHER

(三) 反馈控制规律

设状态反馈控制规律为: $L = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 \end{bmatrix}$


则闭环系统特征方程为:

$$\begin{split} \alpha_c(z) &= \left| zI - F + GL \right| = \left| z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.005 \\ 0.1 \end{bmatrix} [L_1 & L_2] \right| \\ &= z^2 + (0.1L_2 + 0.005L_1 - 2)z + 0.005L_1 - 0.1L_2 + 1 \end{split}$$

(2)




(1) (2) 两式比较,得到: $\begin{cases}
0.1L_2 + 0.005L_1 - 2 = -1.6 \\
0.005L_1 - 0.1L_2 + 1 = 0.7
\end{cases}$ 解方程组,得到 $L_1 = 10$, $L_2 = 3.5$ 于是得到 $L = \begin{bmatrix} 10 & 3.5 \end{bmatrix}$





6.6 按极点配置设计观测器


问题的提出: 不可能直接反馈系统的全部状态(尤其对于高阶系统)。
解决的方法:

找到一种算法,利用输入量及其可量测得输出量来重构系统的
全部状态(x(k), x(k)), 证 u(k) = -Lx(k) 代替 u(k) = -Lx(k)。
观测器: 根据输出量来重构系统状态的算法。









由图6.8,可以写出观测器方程为:

$$\hat{x}(k+1) = F\hat{x}(k) + Gu(k) + K[y(k) - C\hat{x}(k)]$$
 (5)

上式中,(k+1)时刻的状态重构 $\hat{x}(k+1)$ 只利用到了 kT时刻的量测量y(k),因此称为"预报观测器",其中 K称为观测器增益矩阵。



控制对象状态方程(1)式与(2)式相减,得到状态重构 误差方程为:

$$\begin{split} \widetilde{x}(k+1) &= x(k+1) - \hat{x}(k+1) \\ &= \left[Fx(k) + Gu(k) \right] - \left\{ F\hat{x}(k) + Gu(k) + k \left[Cx(k) - C\hat{x}(k) \right] \right\} \\ &= F[x(k) - \hat{x}(k)] - KC[x(k) - \hat{x}(k)] \\ &= [F - KC]\widetilde{x}(k) \end{split}$$

分析:

- (1) 状态重构误差的动态特性取决于系数矩阵F-KC, 而K可调;
- (2) F具有不稳定的特征根时,可通过适当调整K使状态可以重构。
- (3) 设计预报观测器的关键在于合理选取观测器的增益矩阵K。



求预报观测器的增益矩阵K:

状态重构误差的特征方程(观测器的特征方程)为:

|zI - F + KC| = 0

(7)

其根分布决定观测器性能。

给定观测器特征方程的根为 $eta_i(i=1,2,\cdots,n)$,则特征方程为:

 $\alpha_{\varepsilon}(z) = (z - \beta_1)(z - \beta_2) \cdots (z - \beta_n)$

 $= z^{n} + \alpha_{1}z^{n-1} + \dots + \alpha_{n} = 0$ (8)

于是 $|zI - F + KC| = \alpha_{\epsilon}(z)$

(9)


Бавнантивы


展开行列式,比较两边z的同次幂的系数,则一共可以得到n个代数方程:


- (1) 对于单输入系统(r=1),一般情况下可以获得唯一解;
- (2) 对于多输入系统(r>1),共有m个未知


数,而总共只有n个方程,故需加限制条件。






















解: 预报观测器方程为: $\hat{x}(k+1) = F\hat{x}(k) + Gu(k) + K[y(k) - C\hat{x}(k)]$ 令 $K = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$ 特观测器的极点配置在原点,则 $\alpha_{\varepsilon}(z) = z^2$











































由此可见,闭环系统的2n个极点由两部分组成。一部分是没有观测器时,按性能指标设计系统时的极点(简称控制极点),另一部分是设计观测器时的极点(简称观测器极点),这就是分离性原理,利用此原理可把控制器的设计分开进行。

- 因为控制极点是按性能指标设计的。所以闭环系统 的性能应主要取决于控制极点,亦即控制极点应是 闭环系统的主导极点。
- 观测器极点的引入通常将使系统性能变差,为了减 小观测器极点对系统的影响,应使观测器所决定的 状态重构的跟随速度远远大于由于控制极点所决定 的系统响应速度。
- 极限情况下,可将观测器极点均放置在原点。这时 状态重构具有最快的响应速度。



调节系统按极点配置设计控制器的步骤如下:

- (1) 按对系统性能要求给定n个控制极点;
- (2) 按极点配置设计出控制规律L;
- ① 对于全阶观测器需给定n个极点,对于降阶观测器需给定n-1 个极点:
- ②若测量中不存在较大的误差或噪声,则可将所有观测器极点 放置在原点;
- ③ 若测量中包含较大的误差或噪声,则可考虑按状态重构的跟 随速度比控制极点所对应的系统响应速度快4~5的要求给定观测器 的极点。



(4) 选择观测器的类型:

- ① 若测量比较准确,而且测量量是状态向量的一个状态,则考虑
- ② 若控制器的计算延时与采样周期的大小处于同一量级,则可考 虎用预报观测器:
- ③ 若控制器的计算延时远远小于采样周期,则可考虑用现时观测
- (5) 根据给定的观测器极点及所选定的观测器类型计算增益矩阵K。



例题讲解

例6.10 控制对象: $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ $\xi = 0.5$, $\omega_n = 1$, T = 1

系统存在测量噪声,计算延时远远小于采样周期。

要求:按极点配置的方法设计控制器。



解: (1) 连续对象状态方程:

$$\mathbf{R} \quad x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T$$

则系统状态为: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$

其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -0.1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$



(2) 离散化状态方程为:

$$\begin{cases} x(k+1) = Fx(k) + Gu(k) \\ y(k) = Cx(k) \end{cases}$$


其中
$$F = e^{AT} = \begin{bmatrix} 1 & 0.9516 \\ 0 & 0.9048 \end{bmatrix}$$
 $G = \int_0^T e^{At} dt B = \begin{bmatrix} 0.04837 \\ 0.09516 \end{bmatrix}$


(3) 控制規律L:
$$u(k) = -L\hat{x}(k)$$


$$\begin{split} s_{1,2} &= -\xi \omega_n \pm j \sqrt{1-\xi^2} \omega_n = -0.5 \pm j \, \frac{\sqrt{3}}{2} \\ & \text{th} \quad z = e^{iT} \quad \text{(AB)} : \quad z_{1,2} = e^{-0.5 \pm j \, \frac{\sqrt{3}}{2}} \end{split}$$



于是控制规律特征多项式为: $\alpha_c(z)=(z-z_1)(z-z_2)=z^2-0.786z+0.368$ 所以控制规律: $L=\begin{bmatrix}0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}G&FG\end{bmatrix}^{-1}\alpha_c(F)=\begin{bmatrix}6.116&8.648\end{bmatrix}$








6.8 随动系统的设计

- 前面讨论了输入量为零条件下控制器的设计问题。 这个问题相当于具有某一初始状态的系统按着某 一规律变化到零的情况,有时称这类系统为调节 器类型控制系统。
- 然而在很多控制系统中,系统的输出量需要跟随 输入量Y(K)的变化,这就是我们常说的随动系统。 在此系统中要求输出量能够快速跟随变化着的输 入量R(K)。并且有满意的跟踪响应性能。





系统控制器应具有如下形式:

$$\hat{X}(k+1) = (F - GL - KC)\hat{X}(k) + KY(k) + Mr(k)$$

$$u(k) = -L\hat{X}(k) + Nr(k)$$

- L为按极点配置设计的控制规律
- K为按极点配置设计的观测器的增益矩阵



- 系统为单输入单输出系统,即 r(k), u(k), y(k) 的维数 均为1, X(k)的维数为n。因此所求系数矩阵M为nx1列 向量,N为标量。
- 对于这种参考输入引入方式,若要求控制器方程只出现 误差项,因此根据公式必有

$$N=0$$
 $M=-K$ 控制器的方程变为

 $u(k) = -L\hat{X}(k)$

$$\hat{X}(k+1) = (F - GL - KC)\hat{X}(k) + Ke(k)$$

Банныный

