
(a) Along grooves (P)
(b) Across grooves (T)
Drive: +y ⊗ (into plane)
Drive: +x →
Solid
Solid
Solid
Solid
175
125
75
50
0
z (nm)
0
60
120
180
240
x (nm)
×10⁻⁴
1.8
1.2
0.6
0.0
Speed, |u| (m s⁻¹)
h = 75 nm; d = 100 nm; Δx = 5 nm; y = 120 nm