

改

1、去掉三个故障接收光纤头RX4、RX5

2、增加

3、FEC15-24S15 改成FEC30-24S15 ，封装

4、+5Vin加

Title		
Size: A3	Number	Revision
Date: 2017-9-	Sheet of	
File: E:\New development 2012-2013\...\Sheet1.Ddb	Drawn By:	