

产品 > Foundation Brake-Integral Callper

操作  EWR - 10318-010

详细信息

进程

属性 | 更多属性 | 附件 | 受影响的 / 产生的对象

属性

名称:	广汽MB-驻车耐久	创建者:	gao
更改通告:	EWR Head - 10318-010	创建时间:	2025
工作负责人:	liu,jie	Customer:	
需要日期:		Platform/Yr:	
说明:	共两个零件, 分别编号MB-1/-2 一、试验方法: 1、将电机集成式制动钳总成安装到夹具上, 每次加压 3.5MPa左右, 给电机通电 12V~14V 进行驻车夹紧, 控制电流使电机达到名义夹紧力, 然后释放电压后再释放液压;共进行15万次;每次间隔时间为 10s; 2、每3万次作动, 摩擦片实施2mm的模拟耗; 3、试验后按第2.21条进行电机集成式制动钳、电机功能试验, 测量并记录电流与夹紧力的曲线关系以及数据 二、试验要求: 试验后制动钳和电机功能正常,无破裂和损坏;试验中测得的夹紧力与夹紧力名义值偏差在2000N以内	Baseline No:	
Category:	试验		

业务属性

Category: 试验

进程

工作负责人: liu,jie 需要日期:
审阅者: gao,yi

产品 > Foundation Brake-Integral Callper

操作  EWR - 10337-001

详细信息

进程

属性 | 更多属性 | 附件 | 受影响的 / 产生的对象

属性

名称: Fatigue Test

更改通告: EWR Head - 10337-001

工作负责人: liu.jie

需要日期: 2025/08/29 00:00 CST

说明: P866卡钳样件1#, 按照如下要求试验:

- 1、施加液压12MPa, 保压2S, 拉起EPB (15A 12V) 达到最大夹紧力25KN (以电流15A为准, 夹紧力参考), 卸掉液压后保持2min 为一个循环, 优先试验7天, 检查卡钳是否失效, 若失效, 记录失效的驻车次数, 结果反馈客户后评估是否继续试验
- 2、实验前需进行性能测试, 要求施加12MPa液压, 保压2s后拉起EPB驻车到电流15A, 卸掉液压后记录驻车力, 要求≥35KN
- 3、拍摄试验前、中、后照片。

Category: 试验

创建者: yang

创建时间: 2025/08/29 00:00 CST

Customer: Dongfeng

Platform/Yr:

Baseline No:

业务属性

Category: 试验

进程

工作负责人: liu.jie 需要日期: 2025/08/29

审阅者: yang, shenjun

系统

产品 > Foundation Brake-MGU

操作  EWR - 10316-018

详细信息

进程

属性 | 更多属性 | 附件 | 受影响的 / 产生的对象

属性

名称: MGU-常温驻车耐久

更改通告: EWR Head - 10316-018

工作负责人: liu.jie

人:

需要日期: 2025/03/31 00:00 CST

说明: 样件数量: 6件

试验要求: 12V,15A。将MGU总成装配在卡钳总成上, 通入4MPa液压。放入温度箱 (常温)。执行工作循环10w次。30s一个工作循环。耐久之后测试MGU的夹紧力和
夹紧释放时间

Category: 试验

创建者: he.jie

创建时间: 2025
CST

Customer:

Platform/Yr:

Baseline No:

业务属性

Category: 试验

进程

工作负责人: liu.jie 需要日期: 2025/03/31

审阅者: he.jishun

系统

团队名称: Default