

习题九

9-2

8-2、用全组合法测量一个 8 面棱体，其 Δ_i 值列于下表，求各工作面法线间的实际夹角 φ_i （单位为秒）及其极限测量误差。

表 5—4

测 回	定角 A	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_6	Δ_7	Δ_8
1	45°	0	-2	-2	0.5	-1	-2.5	0.5	0.5
2	90°	0	-2	1	2	-1.5	-0.5	0.5	0.5
3	135°	0	1	3	2	0	1	2.8	2
4	180°	0	0	0	0	-0.5	0	0	0
5	225°	0	-3	-3.6	-2	-1	-2.8	-1	1
6	270°	0	-1	0.8	2	-1	-1	1.6	3
7	315°	0	-2	0	1	-1.5	-1.5	0.5	0.5

9-3 偏心误差在圆度测量与角度测量中引起的误差公式推导。