불량 의심 범위 확대 · 실제 테스트 결과

가중치 적용 Random Forest · 전체 변수 사용 · 판정 임계값 0.07

불량 검출률 (Recall)

80.95%

불량 21개 중 17개 검출 · 50% 초과

불량 정밀도 (Precision)

13.18%

불량 의심 129개 중 실제 불량 17개

정상 제품 오탐

112개

정상 293개 중 38.23%

테스트 판정 내역

평가 표본 314개 = 정상 293개 + 불량 21개

	예측: 정상	예측: 불량
실제 정상	**181개** 정상 판정	**112개** 정상 오탐
실제 불량	**4개** 놓친 불량	**17개** 불량 검출

직전 평가 → 이번 평가

검출률 42.86% → 80.95%

정밀도 19.15% → 13.18%

정상 오탐 38개 → 112개

교차검증 검출률 70% 이상·정밀도 10% 이상
후보 중 정밀도가 가장 높은 설정을 먼저 선택

선택된 후보의 교차검증 결과
검출률 73.49% · 정밀도 11.05%

목표 검출률은 넘었지만, 불량 의심 129개 중 112개는 정상입니다. 재검사 부담이 커졌습니다.

동일한 테스트 분할을 반복 사용한 비교 결과입니다. 새로운 데이터에서의 검출률을 보장하지 않습니다.