

一、基本信息


实验室	305	检查人	-
总体风险	高	生成时间	2026-05-03 12:49
创建人	admin	隐患图片数	1

二、汇总统计

等级	数量	类别	数量
高	1	其他	1
中	1	电气	1
低	1	化学品	1
合计	3		

三、隐患明细

1. 现场图片(2026-05-03 08:52)



整体评估:实验室存在多处消防安全隐患，包括杂物堆积、电线杂乱及化学品存放不当等问题。

#	隐患	类别	风险	描述	建议
1	冰箱顶部堆物	其他	中	冰箱顶部放置纸箱等杂物，可能影响散热并存在火灾隐患。	立即清理冰箱顶部杂物，保持散热通道畅通。
2	地面电线杂乱	电气	高	地面上电线缠绕且靠近金属管道和纸箱等易燃物，存在短路或火灾风险。	整理地面电线，使用线槽固定，避免与易燃物接触。
3	化学品存放不当	化学品	低	左侧立式黑色罐体（疑似化学品）未明确标识，且紧靠杂物堆放。	对不明化学品进行明确标识和归类，按安全规范分类存放。

四、参考依据

• 实验室用电安全要点:实验室常见电气隐患及防控: -

严禁私拉乱接、超负荷使用插座;长期使用大功率设备应单独接专用回路并配漏电保护。 -

设备金属外壳必须可靠接地,使用前检查 PE 线连续性。 -

老化、绝缘破损的电源线必须立即更换,严禁缠绕胶带凑合使用。 - 易燃易爆气体存放场所电气设备应选用防爆等级 ExdIIBT4 及以上的产品。 -

• 个人防护装备与实验规范:进入实验室须知: -

必须穿实验服、戴防护眼镜;接触化学品时戴丁腈手套,接触腐蚀性物质戴橡胶手套。 -

长发束起,严禁穿凉鞋拖鞋;严禁在实验室进食、化妆。 - 高温反应、加压操作必须在通风橱内进行,操作人员佩戴面罩。

- 每个实验台应配备最近的紧急洗眼器和淋浴喷头,使用前检查水流是否畅通。

五、AI 评价与整改建议

实验室305的消防安全检查结果显示,整体安全风险等级为“高”,需引起高度重视。本次检查共发现3项隐患,其中1项为中度风险(冰箱顶部堆物),1项为高度风险(地面电线杂乱),1项为低度风险(化学品存放不当)。主要风险点集中在电气线路和化学品管理方面,尤其是地面电线杂乱可能引发短路或火灾,同时化学品存放不当存在泄漏或反应的风险。整改优先级建议如下:首先,立即清理地面电线杂乱问题,确保通道畅通并消除潜在火灾隐患;其次,规范冰箱顶部物品堆放,避免因设备过热或意外碰撞引发危险;最后,优化化学品存放条件,严格按照分类要求进行储存,并张贴明确标识。后续复查建议重点关注整改措施的落实情况,特别是电气线路的安全性和化学品管理的合规性,确保所有隐患得到有效解决。