

Multisim 收敛助手摘要报告

收敛助手摘要报告

结果:

仿真错误已被成功校正。

已更改:

-最大时间步长 (TMAX) 已更改为 1.0000e-04

-积分法 (METHOD) 已更改为 齿轮

Multisim 收敛助手日志

步骤1: 检查错误情况

...已完成。

步骤2: 将参数 积分法 (METHOD) 设置为 齿轮

正在仿真...

...已完成。仿真错误仍然出现。

步骤3: 将参数 初始条件 设置为 设为零

正在仿真...

...已完成。仿真错误仍然出现。

步骤4: 将参数 最大时间步长 (TMAX) 设置为 1.0000e-04

正在仿真...

...已完成。仿真错误已修复。

步骤5: 尝试将 初始条件 回退至 自动判断

正在仿真...

...回退成功。

步骤6: 尝试将 最大时间步长 (TMAX) 回退至 1.0000e-05

正在仿真...

...错误再次出现 - 回退不成功。

步骤7: 正在将 最大时间步长 (TMAX) 的值回退至 1.0000e-04

步骤8: 尝试将 积分法 (METHOD) 回退至 梯形

正在仿真...

...错误再次出现 - 回退不成功。

步骤9: 正在将 积分法 (METHOD) 的值回退至 齿轮

收敛助手已成功完成。