МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Университет ИТМО

Кафедра <u>Систем Управления и Роботехник</u> Группа <u>Р3340</u>

Вариант №11

Лабораторная работа №11

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Выполнили:	Та.М.Ш.
	(фамилия, и.о.)
Проверил	
	(фамилия, и.о.)
" <u>"2017</u> г.	
Работа выполнена с оценкой	
	<u> </u>
Дата защиты ""	
Санкт	-Петербург, 2017 г.

Цель работы:

Целью работы является изучение математических моделей и исследование характеристик исполнительного устройства, построенного на основе пьезоэлектрического двигателя микроперемещений.

Таблица 1- Исходные данные:

No	CP	m	KO	Kd	Ти	FB
варианта	Н/м	КГ	H/B	Нс/м	мс	Н
11	2.10^{6}	0,125	7,5	$0.9.10^2$	0,15	4

1. Построение математической модели

$$K_U = \frac{U_{pm}}{U_m} = 30$$




Рисунок 1.1- Схема моделирования пьезоэлектрического исполнительного устройства

2. Получим графики переходных процессов при F=0 и U=10 В




Рисунок 2.1- Графика переходных процессов

3. Исследование влияния массы нагрузки m на вид переходных процессов




Рисунок 3.1- Графика переходного процесса при м=0,0625кг




Рисунок 3.2- Графика переходного процесса при м=0,125кг




Рисунок 3.3- Графика переходного процесса при м=0,1875кг

m, кг	0,0625	0,125	0,1875
t, c	0,006	0,012	0,022
σ , %	45,6	60	76
x_y ,m	6,25	6,25	6,25

Увеличение массы нагрузки приводит к увеличению времени переходного процесса и перерегулирования, также увеливается колебаьельность. На установившееся значение перемещения масса нагрузки не влияет

4. Исследование влияния постоянной времени T_u на вид переходных процессов:

Передаточная функция замкнутой системы по задающему водействию U имеет вид

$$W(s) = \frac{K_U K_0}{T_u m s^3 + (m + K_d T_u) s^2 + (K_d + C_p T_u) s + C_p} = \frac{30 * 7.5}{0.125 * T_u * s^3 + (0.125 + 0.9 * 10^2 * T_u) s^2 + (0.9 * 10^2 + 2 * 10^6 * T_u) s + 2 * 10^6}$$




Рисунок 4.1- Графика переходного процесса при $T_u = 0.15[\mathit{мc}]$




Рисунок 4.2- Графика переходного процесса при $T_u = 0.3[mc]$




Рисунок 4.3- Графика переходного процесса при $T_u = 0.6[mc]$




Рисунок 4.4- Графика переходного процесса при $T_u = 0.9[\mathit{mc}]$

T_u , Mc	0,15	0,3	0,6	0,9
$t_{_{I\!I}},c$	0.012	0.011	0,009	0,008
$\sigma,\%$	60	44	12	5,6
X_y , M	6,25	6,25	6,25	6,25
S_1	-6666.67	-3333.33	-1666.67	-1111.11
S_2	-360 + 3983.77i	-360 + 3983.77i	-360 + 3983.77i	-360 + 3983.77i
<i>S</i> ₃	-360 - 3983.77i	-360 - 3983.77i	-360 - 3983.77i	-360 - 3983.77i

Увеличение постоянной времени высоковольтного усилителя снижает перерегулирование и время переходного процесса. На установившееся значение перемещения постоянная времени не влияет

5. Графики переходных процессов по возмущению (FB = 4 H, U = 0) при различных значениях коэффициента упругости:




Рисунок 5.1- Графика переходного процесса при $C_p = 10^6 [\text{H/M}]$




Рисунок 5.2- Графика переходного процесса при $C_p = 4*10^6 [\text{H/M}]$

6. Построение асимптотической ЛАЧХ пьезодвигателя:

$$W(s) = \frac{K_{u}K_{0}}{T_{u}ms^{2} + (m + K_{d}T_{u})s^{2} + (K_{d} + C_{p}T_{u})s + C_{p}}$$

$$W(j\omega) = \frac{K_{o}K_{u}}{(C_{p} - m\omega^{2} - K_{0}T_{u}\omega^{2}) + j(C_{p}T_{u} + K_{0}\omega - T_{u}m\omega^{3})}$$

$$A(\omega) = \frac{K_{o}K_{u}}{\sqrt{(C_{p} - (m + K_{0}T_{u})\omega^{2})^{2} + (C_{p}T_{u} + K_{0}\omega - T_{u}m\omega^{3})^{2}}}$$

$$L(\omega) = 20\lg \frac{K_{o}K_{u}}{\sqrt{(C_{p} - (m + K_{0}T_{u})\omega^{2})^{2} + (C_{p}T_{u} + K_{0}\omega - T_{u}m\omega^{3})^{2}}}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{T_u} = 6666.67[c^{-1}]$$




Рисунок 6.1- ЛАЧХ пьезодвигателя

Вывод:

В работе была исследована математическая модель и зависимости переходных процессов исполнительного устройства, построенного на основе пьезоэлектрического двигателя микроперемещений, от его параметров и внешних воздействий. Исполнительное пьезоэлектрическое устройство моделируется колебательным звеном с малой постоянной времени. На вид переходных процессов оказывают влияние масса нагрузки и внешние возмущения.