自动化单片机应用系统设计与实践 II 报告

		哈尔滨理工大学									
自动化单片机应用系统设计与实践 -II 报告											
姓	名										
· 班级学	_										
	ィ- 师_	赵 阳									
		实验十一 数字式温度计实验									
H	期	2024.11.02									

一、实验名称:实验十一 数字式温度计实验

二、实验内容及分析:

1、实验内容: (实验指导书)

用 proteus 软件。制作一个数字温度计,通过 DS18B20 测量温度,用共阴数码管动态显示温度。

2、分析:

1) 附硬件原理图(实验指导书);




图 1 数字式温度计硬件原理图

2) 硬件原理图的功能及硬件电路中所涉及芯片的原理;

● AT89C51 单片机 (U1)

AT89C51 是一款经典的 8 位单片机,带有 4KB 的 ROM 和 128 字节的 RAM。在该电路中,AT89C51 负责控制整个系统的运行,包括从 DS18B20 获取温度数据、处理数据并将结果显示在七段数码管上。P2 口用于连接数码管的各个段(A、B、C、D、E、F、G 和小数点 DP),以控制数码管的显示内容。P1 口的引脚用于控制数码管的位选信号,以实现动态显示。

● DS18B20 温度传感器 (U2)

DS18B20 是一种单总线数字温度传感器,具有测温范围广、精度高的特点。它采用单总线通信方式,仅需一根数据线与 AT89C51 连接(图中的 DQ 引脚与 AT89C51 相连),可以实现温度数据的传输。AT89C51 单片机通过向 DS18B20 发送指令来读取温度数据,DS18B20 会将测得的温度以数字信号形式返回给单片机。DS18B20 的数据输出以 9 至 12 位的数字格式表示,单片机会对读取的数值进行处理以显示在数码管上。

● 共阴极七段数码管

共阴极七段数码管用于显示温度数据,包含多个数码管,可以显示多个位数的数字。数码管的各段(A-G 和小数点 DP)通过 P2 口连接到 AT89C51,控制每段的点亮与否。数码管的位选信号通过 P1 口控制,实现动态显示功能。动态显示是指在时间上分时扫描各

个数码管,让不同位数的数码管依次显示不同的数字,从而在人眼视觉上形成一个完整的数字显示效果。

● 硬件工作原理总结

AT89C51 通过单总线与 DS18B20 通信,获取当前温度数据。获取的数据经过 AT89C51 处理后,转换成相应的数码管显示格式。AT89C51 通过控制 P1 口的位选信号,实现数码管的动态扫描,依次显示温度的每一位。这种电路可以实现实时温度监控,并通过 七段数码管显示温度值。

3) 软件 C51 程序分析,要求对程序中每条语句加以注释。

```
读写 DS18B20 温度传感器的函数
void ds18b20()
{
                  // 定义两个整型变量 temp1 和 temp2,用于存储温度数据的高8位和低
 int temp1, temp2
8位
                          dq 设置为 1,释放总线
 dq = 1;
                      始化 DS18B20, 复位并准备通信
 initial();
                   // 发送指令 0xCC, 忽略 ROM 指令,选择跳过 ROM 匹配,直接通信
 write(0xcc);
                  // 发送指令 0x44, 启动温度转换
 write(0x44);
                  // 将数据线 dg 设置为 1, 等待 DS18B20 完成转换
 dq = 1;
                  // 再次初始化 DS18B20, 复位并准备读取温度数据
 initial();
                  // 发送指令 0xcc, 忽略 ROM 指
 write(0xcc);
                 // 发送指令 0xBE,读取暂存器中
 write(0xbe);
                 // 读取温度值的低 8 位并存入 temp1
 temp1 = read();
                  // 读取温度值的高8位并存
 temp2 = read();
                 // 判断温度是否为正温度(温度数据的高4位小于8表示正温度)
 if(temp2 < 8)
  n = (temp1) | (temp2 << 8); // 将高8位和低8位组合成完整的温度
  n = n * 0.0625; // 转换成实际温度值, DS18B20 的温度精度为 0.0625°C
                                                   表示负温度)
  flag = 0;
                 // 标记 fLag = 0 表示正温度
 }
                 // 判断温度是否为负温度(温度数据的高4位大于8
 if(temp2 > 8)
  n = (temp1) | (temp2 << 8); // 将高8 位和低8 位组合成完整的温度值
                // 取反操作,将负温度值转换为补码形式
                 // 加 1, 完成补码转换
  n++;
  n = n * 0.0625;
                 // 转换成实际温度值,精度为 0.0625°C
                // 标记 fLag = 1 表示负温度
  flag = 1;
 }
// 毫秒级延时函数 void delayms(int i)
 int j;
              // 递减 i, 直到 i 为 0, 形成延时的循环
 while(i--)
```

● 个人理解和分析

}

这段代码用于通过 DS18B20 温度传感器读取温度值。首先,程序声明了两个整数变量 temp1 和 temp2,分别用于存储从传感器读取的低八位和高八位的温度数据。

在代码开始时,dq 引脚被设置为高电平,准备与 DS18B20 进行通信。接着调用 initial()函数进行必要的初始化,以确保传感器可以正常工作。

随后,程序发送 0xCC 命令,这个命令是跳过 ROM 的命令,使得 DS18B20 能够与所有连接的设备进行通信。接着发送 0x44 命令以启动温度转换过程,这样 DS18B20 会开始测量温度。

温度转换完成后,程序再次将 dq 设置为高电平,并调用 initial() 函数,以准备读取温度数据。再次发送 0xCC 命令来选择 DS18B20,并发送 0xBE 命令以指示传感器读取温度值。

程序随后通过调用 read() 函数两次,分别读取温度的低八位和高八位,分别存储在 temp1 和 temp2 中。

接下来,程序根据 temp2 的值来判断温度是正值还是负值。当 temp2 小于 8 时,表示温度为正,程序将 temp1 和 temp2 组合成完整的温度值 n,然后将其除以 16 (即 n/2/2/2/2),相当于将值转换为摄氏度,单位为 0.0625° C,并设置 flag 为 0,表示当前温度为正。

如果 temp2 大于 8,则表示温度为负值,程序同样组合 temp1 和 temp2 得到完整的温度值 n。此时,程序对 n 进行取反,并加 1,以计算补码形式的负温度值,最后也将其除以 16,将其转换为摄氏度,并将 flag 设置为 1,表示当前温度为负。

通过这种方式,代码能够有效读取 DS18B20 传感器的温度数据,并正确处理正负温度情况。这一过程确保了温度值的准确获取,使得后续的温度控制或监测系统可以依赖于该数据进行操作。

3、仿真作业:




图 2 数字式温度计仿真实验图

三、小组成员在内容及分析中所承担的任务(如表1):

表 1

小组成员姓名	所承担的任务
	软件部分 DS18B20 读写函数

四、成绩评定(如表2):

表 2

姓名	过程考核成	绩(30%)	实践考核成绩(70%)				合计	
	课堂讨论	回答问题	仿真视频	所承担的任务 (硬件、软	实验报告	分析思考		
	50分	50分	20 分	件)分析 50分	完成 20 分	10分		
		YA.						
			7					
						S		