初心者が オブジェクト指向(IEC61131-3 ed.3)で Pick and Place装置作ってみた

第15回FA設備技術勉強会 2023/09/03

yuyu (@yuyuTds)

自己紹介

▶ 名前: yuyu (@yuyuTds)







・仕事:IEC61131-3 ed.2を使ってラダー、ST

を書いてます

▶ FA歴: 1.5年

・初めてのLTです。 "FA_Study"とタグを付けてツイートしてください!

きっかけ

- オブジェクト指向は聞いたことがあるけど、 実際にどのように装置を作るのかイメージがつかない。
- FA設備技術勉強会で発表してみたい!




オブジェクト指向(IEC61131-3 ed.3)を使って、 Pick and Place装置作ってみよう!!

本編に入る前に… オブジェクト指向とは?

オブジェクト指向は、データとそれに関連する操作を1つの「オブジェクト」と呼ばれる単位にまとめ、複雑なソフトウェアをモジュール化し、保守性や再利用性を向上させるための手法です。

- オブジェクト(インスタンス): プログラム内の部品です。例えば、モーターやセンサーのようなものです。それぞれが特定の役割と情報を持ちます。
- **クラス (FB)**: オブジェクトの設計図です。同じ種類のオブジェクトが持つ共通の属性と操作を定義します。例えば、モーターのクラスには「速度」や「開始」などの属性や操作が含まれます。
- <u>カプセル化</u>: オブジェクトは、外部から見える部分(操作)と見えない部分(データ)を持ちます。これにより、安全にオブジェクトを操作できます。
- **継承**: 新しいオブジェクトを作るとき、既存のクラスを基にして作成できます。新しいオブジェクトは、元のクラスの特性を受け継ぐことができます。
- ・ ポリモーフィズム: 同じ操作が異なるオブジェクトで異なる方法で機能することを意味します。これにより、複数のオブジェクトを柔軟に扱えます。

作った装置




家庭用WindowsPC



プログラム構成

アクチュエータごとに7つのFBと MAIN で構成



FBの中身 [fbConveyor]

プロパティ (状態取得)

- AtPlace
- AtNotPlace

メゾット (動作指示)

- Set
- Stop
- Discharge

ワークが所定の位置にあるときにTRUE ワークが所定の位置にないときにTRUE

ワークを所定の位置まで移動する コンベアを即停止する ワークを排出する

FBの中身 [fbAxisX]

fbServoMotor

プロパティ (状態取得)

メゾット (動作指示)

- CallFBs
- Disable
- Enable
- Home
- MoveAbsolute
- MoveRelative
- Stop
- Reset

fbAxisX

プロパティ (状態取得)

- IsInitPos
- IsPickPos
- IsPlacePos1
- IsPlacePos2
- IsPlacePos3

メゾット (動作指示)

- Movelnit
- MovePick
- MovePlace1
- MovePlace2
- MovePlace2





FBの中身 [fbAxisY、fbAxisZ]

fbServoMotor

プロパティ (状態取得)

メゾット (動作指示)

- CallFBs
- Disable
- Enable
- Home
- MoveAbsolute
- MoveRelative
- Stop
- Reset

継承



fbAxisY

プロパティ (状態取得)

- IsInitPos
- IsPickPos
- IsPlacePos1
- IsPlacePos2
- IsPlacePos3

メゾット (動作指示)

- Movelnit
- MovePick
- MovePlace1
- MovePlace2
- MovePlace2

fbAxisZ

プロパティ (状態取得)

- IsInitPos
- IsPickPos
- IsPlacePos1
- IsPlacePos2
- IsPlacePos3

メゾット (動作指示)

- Movelnit
- MovePick
- MovePlace1
- MovePlace2
- MovePlace2

継承

MAINの中身

```
Pallet B 自体を対けりは、「クローリング」、Silvend Co 二呼び出す
    StackLight (RedLight=> GVL.SimCmd.ExitRed, YellowLight=> GVL.SimCmd.ExitYellow, GreenLight=> GVL.SimCmd.ExitGreen)
    IF NOT (GVL.SimSts.Stop) THEN
       StepNo := 900;
    END IF
13
    IF StepNo = 0 THEN
       StackLight.Stopped();
15
16
      IF GVL.SimSts.Reset THEN
          StepNo := 100;
18
      END IF
19
    ELSIF StepNo = 100 THEN
      StackLight.Resett (フ); テップ番号を使って
21
22
       Gripper.UnRotate();
24
                                   状態遷移
25
      IF TRUE THEN
26
          StepNo := 110;
      END IF
28
    ELSIF StepNo = 110 THEN
30
                            各FBに動作指示
31
       AxisY.Enable();
32
33
34
      IF NOT (AxisX.Busy) AND NOT (AxisY.Busy) AND NOT (AxisZ.Busy) THEN
35
          StepNo := 120;
36
      END IF
37
    ELSIF StepNo = 120 THEN
39
       AxisX.Home();
40
       AxisY.Home();
       AxisZ.Home():
```

MAINの中身 [ピック部分抜粋]

133

134

136

137

138 139

140

141

142

143

144

145

146

147 148

149

150

151 152

153

154 155

156

157

158

159 160

161 162

163

164



```
ELSIF StepNo = 290 THEN
    AxisX.MovePick();
    AxisY.MovePick();
    IF AxisX.IsPickPos AND AxisY.IsPickPos THEN
        StepNo := 300;
    END IF
ELSIF StepNo = 300 THEN
    IF WorkConveyer.AtPlace THEN
        StepNo := 310:
    END IF
ELSIF StepNo = 310 THEN
    AxisZ.MovePick();
    IF AxisZ.IsPickPos THEN
        StepNo := 320;
    END IF
ELSIF StepNo = 320 THEN
    Gripper.Grip();
    IF TRUE THEN
        StepNo := 330;
    END IF
ELSIF StepNo = 330 THEN
    AxisZ.MoveInit();
    IF AxisZ.IsInitPos THEN
        StepNo := 340;
    END IF
```

```
┣動作指示:X軸とY軸をピック位置に移動
 ステップ遷移条件:X軸とY軸がピック位置
ステップ遷移条件:ワークがセット完了
┣動作指示:Z軸をピック位置に移動
ステップ遷移条件:Z軸がピック位置
→ 動作指示:ワークを吸着
ステップ遷移条件:なし
▶ 動作指示: Z軸を初期位置に移動
 ステップ遷移条件:Z軸が初期位置
```

感想

- PLCはモノを制御するので、オブジェクト指向と相性がよい!
- •FBによる階層化で、MAINプログラムはかなり分かりやすく書くことができる。
- •FBの継承は、非常に強力!

- ・インストールから完成まで約20時間。
- 初めてのツールということもあり難しかった。まだまだオブジェクト指向を使いこなせていない。。

感想

• TwinCATの情報はネット上に溢れており、検索すると結構目的のサイトが見つかる!

• Twitter(X)上でいろいろな人が助けてくれました。あり


がとうございました。





最後に

こちらでソースコード(TwinCATのプロジェクト)、立ち上げ方法を公開しています。
 無料でできるので、試してみてください!
 また、コメントも頂けると非常に嬉しいです。



参考にさせていただいたサイト

- <u>FactoryIO#Beckhoff TwinCAT3と連携しよう | SOUP01</u>
- Beckhoff#TwinCAT3 TF6100 OPCUA Part1 Server立ち上げよう | SOUP01
- <u>Beckhoff#DUT詳しく見よう | SOUP01</u>
- Beckhoff#TwinCAT3 Function Block-1 | SOUP01
- Beckhoff#TwinCAT3 Function Block-2 | SOUP01
- TwinCAT Howto
- <u>2.1. 便利なデバッグ補助機能 TwinCATテクニカルノート 第1版 ドキュメント</u>
- Beckhoff Information System English
- SPT Application Framework Documentation