

# 拟定数据采集方案

| 采集信息 | 采集设备             | 测量位置／方式           |
|------|------------------|-------------------|
| 振动   | 加速度传感器           | 目标部件附近的静止刚性壳体     |
| 电流   | 霍尔电流传感器<br>或电流探头 | 通过匹配供电测量接口，采集电流波形 |
| 温度   | 热电偶／温度传感器        | 部件附近外壳表面；另测环境温度   |
| 转速   | 转速计／编码器          | 测量目标部件对应的转轴转速     |
| 负载   | 扭矩／力传感器          | 测量实际扭矩／力，记录加载设定值  |

