
tx_fsm_i
clk
data[7:0]
delay[1:0]
done
reset_n
size[1:0]
transmit
drive_data[7:0]
led0
ready
row_out[8:0]
start
tx_fsm
uart_phy_i
clk
data[7:0]
reset_n
start
done
tx
uart_phy
debounce_i
btnc
clk
cpu_reset
sw[11:0]
btnc_d
cpu_reset_d
sw_d[11:0]
debounce
btnc
clk
cpu_reset
sw[11:0]
btn_hold_i
btn
clk
reset_n
held
btn_hold
latch_i
clk
held
ready
reset_n
sw_d[11:0]
data[7:0]
delay[1:0]
size[1:0]
transmit
latch
display_ctrl_i
clk
data[7:0]
delay[1:0]
reset_n
row[8:0]
size[1:0]
tick
an[7:0]
dp
seg[6:0]
display_ctrl
an[7:0]
dp
seg[6:0]
led0
baud_gen_display_i
clk
en
reset_n
baud_tick
baud_gen__parameterized0