
button[4:0]
clk
switch[15:0]
reset
uart_rx_line
uart_rx_i
clk
n/c
rd_en
reset
rx_data_line
rdy_for_rd
rx_data_out[7:0]
n/c
n/c
uart_rx
led[15:0]
uart_tx_i
clk
reset
n/c
tx_data_in[7:0]
n/c
wr_en
busy
tx_data_line
n/c
uart_tx
uart_tx_line