# کنترل LED با سنسور فوتوسل و آردوینو

### هدف

هدف این آزمایش بررسی نحوه استفاده از ورودی آنالوگ برای کنترل روشن و خاموش شدن یک LEDاست. در این پروژه از سنسور فوتوسل (حساس به نور) برای خواندن شدت نور محیط استفاده شده و با مقایسه ی مقدار خوانده شده، LEDروشن یا خاموش می شود.

## مواد و ابزار لازم

- ، برد آردوینو
  - LED •
- سنسور فوتوسل(Photocell)
  - · سیمهای اتصال
- مقاومت مناسب (برای اتصال فوتوسل)

# نحوه بستن آزمايش

در این مدار، LEDبه پین دیجیتال ۱۳ آردوینو متصل شده و فوتوسل به پین A0 متصل است. مراحل اتصال به شرح زیر است:


#### اتصال فوتوسل:

- یک پایه سنسور فوتوسل را به پین A0 آردوینو و پایه دیگر را به زمین (GND) وصل کنید.
- برای سنجش شدت نور، یک مقاومت مناسب نیز به صورت سری بین فوتوسل و VCC وصل کنید تا یک تقسیم ولتاژ مناسب ایجاد شود.

### ٦. اتصال:**LED**

• پایه مثبت LED را به پین دیجیتال ۱۳ و پایه منفی آن را به زمین (GND) آردوینو وصل کنید.

با این اتصالات، مقدار سنسور فوتوسل که نشاندهنده شدت نور محیط است، توسط آردوینو خوانده میشود و با توجه به آن، وضعیت روشن یا خاموش بودن LED تنظیم میگردد.



ا. **تنظیمات اولیه :**در تابعsetup ، پورت سریال برای نمایش مقدار سنسور راهاندازی میشود و پین LEDبه عنوان خروجی تنظیم میشود.

```
void setup() {
Serial. begin (9600);
pinMode (led, OUTPUT); }
```

آ. خواندن مقدار فوتوسل و کنترل :LED در حلقه ی اصلی برنامه، مقدار فوتوسل از پین A0 خوانده شده و از طریق پورت سریال نمایش داده می شود. سپس این مقدار با عدد ۱۲۰ مقایسه می شود.
 اگر مقدار خوانده شده از فوتوسل بیش از ۱۲۰ باشد (نشان دهنده نور زیاد)، LEDخاموش و اگر کمتر باشد (نشان دهنده نور کم)، LEDروشن می شود.

```
void loop() {
  sensor = analogRead (A0);
  Serial.print("sensor value=");
  Serial.println(sensor);
  delay(300);
  if (sensor > 120) {
    digitalWrite(led, LOW); }
  else {
    digitalWrite(led, HIGH); } }
```

### نتيجه

در این پروژه، LEDبا توجه به مقدار خوانده شده از فوتوسل که نشاندهنده ک شدت نور محیط است، روشن یا خاموش میشود. این پروژه نحوه ی استفاده از ورودی آنالوگ فوتوسل برای کنترل دستگاههای مختلف را نشان میدهد.