Технический бюллетень

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun
Hiroshima 730-8670, Japan
TEL : 81(82)287-5323
FAX : 81(82)287-5220

Категория	Техническая информация	Номер	Страница
T		MME/E004/17**A**	1 из 11

Распространение ☐Только дистрибьюторы ■ Пожалуйста, проинформируйте своих дилеров	Дата издания 21 июня 2018 г.
Пожалуйста, передайте этот бюллетень ☐Директору предприятия ■Техническому директору ■В гарантийный отдел ■в отдел з/ч ■ в отдел обучения ■в отдел качества продукции	Дата пересмотра 3 июня 2019 г.
Применимо для автомобилей Mazda2 (DJ), Mazda3 (BM/BN), Mazda6 (GJ/GL), CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF), CX-9 (TC) and MX-5 (ND) с информационно-развлекательной системой MZD connect	Применимо для стран или спецификаций **Страны Европы**

ПЕРЕСМОТРЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: Обновлённая информация выделена красным цветом, а также отмечена красными полосами слева.

Порядок обновления программного обеспечения информационно-развлекательной системы MZD Connect

Порядок обновления программного обеспечения: Ниже представлены две версии: A) Полная версия и B) Сокращённая версия на одной странице.
Обе версии содержат инструкции, позволяющие не допустить сбоев при выполнении процесса обновления.
Версия на одной странице предназначена для печати и фактического применения процедуры обновления в автомобиле.

A) Полная версия:

1. Извлеките карту памяти SD навигационной системы (если она установлена в автомобиле) и отсоедините другие внешние устройства (USB, AUX, мобильные телефоны и т.д.), подключённые к системе MZD Connect. При этом выключатель пуска двигателя должен находиться в состоянии OFF (выключено).


2. Нажмите кнопочный выключатель пуска двигателя, не нажимая педаль сцепления (на автомобиле с механической коробкой передач) или педаль тормоза (на автомобиле с автоматической коробкой передач). При этом выключатель пуска двигателя переключится в состояние ACC (вспомогательные потребители электроэнергии).
   Дождитесь, пока система MZD запустится.




3. Выберите режим приёма AM, FM или DAB радиовещания.




4. Одновременно нажмите три кнопки многофункционального переключателя «Commander» (Музыка (A) + Избранное (B) + Отключение звука (C)) и удерживайте их нажатыми в течение 2-5 секунд. На дисплее появится окно диагностического режима.






5. С помощью сенсорного дисплея или многофункционального переключателя «Commander» введите «3» в окне диагностического режима, затем выберите «ENTER» и «CLEAR».




6. Введите «2» в окне диагностического режима и затем выберите «ENTER». (это приведёт к удалению всех ранее зарегистрированных в блоке CMU диагностических кодов неисправностей). Выберите «CLEAR» и затем «EXIT».



7. Переведите выключатель пуска двигателя в состояние OFF, закройте все двери (положение капота не имеет значения), заприте двери автомобиля с помощью дистанционного управления, отнесите все пульты дистанционного управления на 5 или более метров от автомобиля и подождите 3 минуты (блок CMU перейдёт в спящий режим).

8. Отоприте двери автомобиля и однократно нажмите кнопочный выключатель пуска двигателя, не нажимая при этом педаль сцепления (на автомобиле с механической коробкой передач) или педаль тормоза (на автомобиле с автоматической коробкой передач), для того чтобы перевести выключатель в состояние ACC.

9. Подключите ранее подготовленный флэш-накопитель USB к одному из двух портов USB автомобиля (A) (в зависимости от исполнения автомобиля).




ПРИМЕЧАНИЕ: к одному из портов USB должен быть подключён только заранее подготовленный флэш-накопитель. В процессе обновления программного обеспечения запрещается подключать любые USB устройства к другому порту USB, а также устанавливать карту памяти в устройство для чтения карт памяти.

10. После того как флэш-накопитель USB будет распознан системой, на дисплее на некоторое время появится следующее сообщение.




ПРИМЕЧАНИЕ: если флэш-накопитель не распознается системой, вернитесь к пункту 9.

11. Опять одновременно нажмите три кнопки многофункционального переключателя «Commander» (Музыка (A) + Избранное (B) + Отключение звука (C)) и удерживайте их нажатыми в течение 2-5 секунд.



12. С помощью сенсорного дисплея или многофункционального переключателя «Commander» введите «99» в окне диагностического режима и затем выберите «ENTER».




13. В появившемся окне, пример которого представлен на следующей иллюстрации, нажмите «Поиск» (Search).




14. При обновлении ПО до версии 70.00.335 или более новой, переходите к пункту 22. («Fail Safe Package» (Пакет обновления аварийного режима) недоступен, начиная с версии 70.00.335. Теперь нет необходимости выполнять обновление аварийного режима.)

    [Только при обновлении до версии ПО 31.00.100] Сначала выберите «Пак.обновл.сист.бзп.» (Fail Safe Package).


    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: всегда выбирайте первым пункт «Пак.обновл.сист.бзп.» (Fail Safe Package).
    Примечание: пожалуйста, проверьте, не соответствует ли версия программного обеспечения блока CMU 29.00.000 или более ранней. Если соответствует, то, пожалуйста, обратитесь к техническому бюллетеню R036/18.
    Примечание: Пожалуйста, НЕ переводите выключатель пуска двигателя в состояние OFF и не позволяйте произойти этому автоматически, пока все обновления не будут установлены полностью.
    Примечание: оставайтесь в автомобиле, пока не будет завершена установка пакета обновлений аварийного режима.



15. Выберите «Установка» (Install) в окне, пример которого изображён ниже, для запуска процесса установки пакета обновлений аварийного режима.



16. Запустится процесс установки пакета обновлений аварийного режима, который займёт несколько минут.




17. После завершения процесса установки пакета обновлений аварийного режима выберите «OK».




18. Нажмите и отпустите педаль сцепления (на автомобиле с механической коробкой передач) или педаль тормоза (на автомобиле с автоматической коробкой передач) и перейдите к следующим пунктам без перерыва.
ПРИМЕЧАНИЕ: выключатель пуска двигателя автоматически переключается из состояния ACC в состояние OFF через 25 минут.
Выполнение данного пункта позволит сбросить показания таймера, для того чтобы выключатель пуска двигателя не переключился в состояние OFF во время установки пакета обновлений программного обеспечения.

19. Одновременно нажмите три кнопки многофункционального переключателя «Commander» (Музыка (A) + Избранное (B) + Отключение звука (C)) и удерживайте их нажатыми в течение 2-5 секунд. На дисплее снова появится окно диагностического режима.




20. С помощью сенсорного дисплея или многофункционального переключателя «Commander» введите «99» в окне диагностического режима и затем выберите «ENTER».




21. В появившемся окне, пример которого представлен на следующей иллюстрации, нажмите «Поиск» (Search).




22. В следующем окне, пример которого представлен на иллюстрации, выберите «Переустановка пакета» (Reinstallation Package) или «Обновление» (Update Package).







ПРИМЕЧАНИЕ: «Переустановка пакета» (Reinstallation package) появляется только если текущая версия ПО 70.00.110 или более старая.
«Обновление» (Update package) появляется только если текущая версия ПО 70.00.335 или более новая.
(«Fail Safe Package» (Безопасная установка) недоступен, начиная с версии 70.00.335. Теперь нет необходимости выполнять обновление аварийного режима.)

23. В следующем окне выберите «Установка» (Install) (или «Обновление» (Update) для версий ПО 70.00.335 или более новых).







24. Появятся представленные ниже экраны.
«Подготовка к обновлению»→«Чёрный экран»→«Белый экран». Это займёт несколько минут.



Установка / обновление начнётся с 0%, и по мере осуществления процесса индикатор его выполнения постепенно достигнет 100%. Процесс занимает примерно 40 минут.
Во избежание повреждений блока CMU НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ в состояние OFF.
ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы в процессе обновления программного обеспечения переключение выключателя пуска двигателя из состояния ACC не произошло, необходимо до истечения 25 минут нажать и отпустить педаль сцепления (на автомобиле с механической коробкой передач) или педаль тормоза (на автомобиле с автоматической коробкой передач). Настоятельно рекомендуется установить таймер на 25 минут.



25. Удостоверьтесь в том, что обновление выполнено успешно, и переведите выключатель пуска двигателя в состояние OFF.



НЕ запускайте двигатель, даже если на экране появилось сообщение «перезапустите двигатель» (Please restart).

26. Отсоедините флэш-накопитель USB, закройте все двери (положение капота не имеет значения), заприте двери автомобиля с помощью дистанционного управления, отнесите все пульты дистанционного управления на 5 или более метров от автомобиля и подождите 3 минуты (блок CMU перейдёт в спящий режим).

27. Отоприте двери автомобиля с помощью дистанционного управления и нажмите кнопочный выключатель пуска двигателя, не нажимая педаль сцепления (на автомобиле с механической коробкой передач) или педаль тормоза (на автомобиле с автоматической коробкой передач) (чтобы перевести выключатель в состояние ACC).
В течение 1 минуты не выполняйте никаких действий и не нажимайте никаких выключателей каких-либо систем.

28. Проверьте версию программного обеспечения в настройках системы MZD.

29. Переведите выключатель пуска двигателя в состояние OFF

30. Установите карту памяти SD навигационной системы (если карта была извлечена при выполнении пункта 1) в кард-ридер автомобиля. Перейдите к окну навигационной системы и убедитесь в том, что положение автомобиля определяется правильно. Если положение определяется неправильно, проверьте возможность приёма сигналов GPS и совершите короткую поездку на автомобиле примерно на 50 метров со скоростью 15 км/ч или выше.

Если процесс обновления не завершился успешно:

a. Переведите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (не запускайте двигатель).
b. Подождите, пока на дисплее не отобразится чёрный экран.
c. Отсоедините флэш-накопитель USB.
d. Снимите предохранитель ROOM и подождите одну минуту.
e. Установите предохранитель ROOM обратно.
f. Переведите выключатель пуска двигателя в состояние ACC. (Не переводите в положение ON или Start)
g. Убедитесь, что появился экран, показанный на иллюстрации ниже.
h. Подключите накопитель USB к порту USB.
i. Удостоверьтесь в том, что процесс обновления запустился повторно.
j. Продолжите выполнение процедуры с пункта 25 (обновление выполнено успешно).



Версия на одной странице:

1. Переведите выключатель пуска двигателя в состояние OFF.
2. Извлеките карту памяти SD и отсоедините все подключённые к автомобилю внешние устройства (USB, мобильные телефоны, устройства, подключённые к выходу AUX).
3. Переведите выключатель пуска двигателя в состояние ACC..
   (Нажмите кнопочный выключатель пуска двигателя, не нажимая педаль сцепления (на автомобиле с механической коробкой передач) или педаль тормоза (на автомобиле с автоматической коробкой передач).
4. Дождитесь запуска системы MZD и выберите режим AM или FM радиоприёмника.
5. Одновременно нажмите и удерживайте 2 секунды три кнопки
   Музыка ( ) + Избранное ( ) + Отключение звука (PUSH)
   многофункционального переключателя «Commander», пока не появится окно диагностического режима.
6. С помощью сенсорного дисплея или многофункционального переключателя «Commander» введите «3» в окне диагностического режима, затем выберите «ENTER» и «CLEAR».
7. Введите «2» в окне диагностического режима и затем выберите «ENTER». (это приведёт к удалению всех ранее зарегистрированных в блоке CMU диагностических кодов неисправностей). Выберите «CLEAR» и затем «EXIT».
8. Переведите выключатель пуска двигателя в состояние OFF, закройте все двери (а также капот и дверь багажного отделения), заприте автомобиль с помощью дистанционного управления, отнесите все пульты дистанционного управления на 5 или более метров от автомобиля и подождите 3 минуты (блок CMU перейдёт в спящий режим).
9. Отоприте автомобиль с помощью дистанционного управления и переведите зажигание в режим ACC.
10. Подключите USB-накопитель с обновлением программного обеспечения блока CMU и дождитесь появления сообщения о том, что USB-накопитель распознан.
11. Перейдите в окно диагностического режима, введите «99» и выберите «ENTER» на экране.
12. Выберите «Поиск» (Search) и проверьте, что версия обоих пакетов является актуальной.
13. При обновлении ПО до версии 70.00.335 или более новой, переходите к ПУНКТУ 16.
    [Только при обновлении до версии ПО 31.00.100] Сначала выберите «Пак.обновл.сист.бзп.» (Fail Safe Package).

Не запускайте двигатель, не выключайте зажигание и не допускайте перехода CMU в спящий режим.

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ И НЕ ВЫКЛЮЧТАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПУНКТА 17!

14. Начнётся процесс установки пакета обновлений аварийного режима работы системы. Это займёт несколько минут. Оставайтесь в автомобиле и после завершения установки пакета обновлений аварийного режима выберите «OK».
15. Перейдите в окно диагностического режима, введите «99» и выберите «ENTER» на экране.
16. Выберите «Переустановка пакета» (Reinstallation Package) или «Обновление» и затем «Установка» (Install) или «Обновление» (Update).
17. Установка / Обновление пакета обновлений займёт примерно 40 минут.
    Появятся экран «Подготовка к обновлению», чёрный экран и строка состояния процесса. Установка обновления начнётся с 0%, и строка его состояния постепенно достигнет 100%. Индикация выполнения процесса в строке состояния может остановиться на несколько минут. Пожалуйста, подождите. **НЕ ВЫКЛЮЧАТЙЕ ЗАЖИГАНИЕ И НЕ ПЕРЕЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ.**

Чтобы в процессе обновления переключение выключателя пуска двигателя из состояния ACC не произошло, нажмите и отпустите педаль сцепления (на автомобиле с МКП) или педаль тормоза (на автомобиле с АКП) примерно через 25 минут для сброса таймера перехода в спящий режим. Это позволит отключить переход блока CMU в спящий режим в течение следующих 25 минут.
Пожалуйста, для напоминания установите таймер.

18. По достижении индикатором 100% процесса обновления на короткое время появится сообщение о необходимости перезапуска двигателя. НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ПЕРЕЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ, а просто выключите зажигание, не нажимая педаль тормоза или сцепления.
19. Извлеките USB-накопитель, закройте все двери (а также капот и дверь багажного отделения), заприте автомобиль с помощью дистанционного управления, отнесите все пульты дистанционного управления на 5 или более метров от автомобиля и подождите 3 минуты (блок CMU перейдет в спящий режим).
20. Отоприте двери автомобиля и переведите выключатель пуска двигателя в состояние ACC. В течение 1 минуты не выполняйте никаких действий и не нажимайте никаких выключателей каких-либо систем.
21. Проверьте версию программного обеспечения в настройках системы MZD.
22. Выключите зажигание и вставьте карту памяти SD навигационной системы.
23. Включите зажигание и поочерёдно проверьте работу функций системы (навигационную систему, WiFi, подключаемые услуги, радиоприёмник, Bluetooth, USB и т.д.).