

# 南宁中燃城市燃气发展有限公司文件

南宁中燃通字〔2026〕36号 密级[普通] 紧急程度[常规] 签发人：吴广国

---

## 关于对青山路8号水产高层小区A栋0301用户 投诉事件的处罚通报

公司各部门：

2026年1月20日，接到青秀区青山路8号水产高层小区A栋0301用户反映，其所在小区A栋燃气立管及架空管道安装位置不符合规范，距离卧室及窗口过近。经查，问题原因为施工队伍未按设计图纸施工，导致燃气管道与卧室、窗口距离不足，不符合安全规范要求。

上述事件暴露出相关人员对于工程管理不足、履职不到位的问题，为了严肃工作纪律，警示教育全体员工，根据《南宁中燃员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对相关责任人员处罚如下：

一、广西建工集团冶金建设有限公司，未按设计图施工，是导致本次投诉的主要原因，现双方已无合同关系，南宁中燃保留追究权利；

二、安徽国汉建设监理咨询有限公司，未履行监理职责，对于施工单位未按设计图施工存在监管过失，现双方已无合同关系，南宁中燃保留追究权利；

三、时任南宁中燃工程技术部现场代表**马勇**，未履行岗位职

责，对于施工单位未按设计图施工的行为存在监管过失，对于验收作业把关不严，根据《南宁中燃员工安全记分管理制度》第 20 条“未按设计施工导致形成安全隐患的”，给予安全记分 4 分，扣罚 400 元；

四、时任南宁中燃客户服务部技术员**卢家新**，对于验收工作不仔细、不认真，未能发现存在未按设计图施工的问题，鉴于已离职，南宁中燃保留追究权利。

责任部门及人员必须深刻反思，吸取教训、举一反三，做好工程项目管理工作，切实落实安全管理责任。同时，希望公司全体员工引以为戒，严格遵守集团、区域及公司规章制度，认真履行岗位安全职责，确保燃气管网安全平稳运行。

特此通报。

南宁中燃城市燃气发展有限公司

2026年2月25日