

南宁中燃城市燃气发展有限公司
客户服务部文件

南宁中燃客字〔2025〕79 号

关于 2025 年 9 月份工单质量稽查发现问题的处罚
通报

部门各业务组：

2025 年 9 月稽查工单完成质量发现问题如下：

序号	业务组	责任人	工单号	问题说明
1	江南服务站	方曾华	0125082137526212	工单 U 型测压测气密时长不足 5 分钟
2	良庆服务站	龚长鑫	0125082037428658	工单 U 型测压测气密时长不足 5 分钟
3	良庆服务站	龚长鑫	0125082137629452	工单 U 型测压测气密时长不足 5 分钟
4	江南服务站	宁成海	0125082337964280	工单 U 型测压测气密时长不足 5 分钟
5	良庆服务站	陈家强	0125090139586430	闲置用气点未做处理
6	西乡塘服务站	梁世柱	0125090139678661	未签购买须知、闲置用气点未封堵
7	邕宁服务站	农达旺	0125090139560491	未签购买须知
8	邕宁服务站	农达旺	0125090139668435	未签购买须知
9	青秀南服务站	周光现	0125090139546763	闲置用气点未封堵
10	西乡塘服务站	黄铭剿	0125091341756101	换管未使用测压板检测气密

针对以上不按作业要求开展工作的行为，根据《客户服务部负面清单记分标准》，经部门讨论，决定对方曾华、龚长鑫、宁成海、陈家强、梁世柱、农达旺、周光现、黄铭剿各记 6 分，罚款 600 元的处罚。

望全体员工引以为戒，并从中吸取教训，坚决抛弃“经验主义”和“惯性思维”，在工作中严格遵守相关制度和要求，提高工作责任心，扎实做好入户安全检查及安全宣传工作，杜绝安全事故的发生。



主题词： 处罚 工单质量

抄送： 南宁经管集团客服管理总监刘旭

南宁中燃城市燃气发展有限公司 客户服务部 2025 年 10 月 24 日

(共印 1 份)