

南宁中燃城市燃气发展有限公司

客户服务部文件

南宁中燃客字〔2025〕88号

关于客户服务部2025财年11月稽查发现问题的 处罚通报

部门各业务组：

2025年11月，客户服务部安全稽查组在对工单完成质量进行检查时，发现多起未按规范执行作业的情况。为严肃工作纪律、强化规范意识，依据公司及部门相关管理制度，现对涉及违规作业的责任人员作出处理决定。具体情况如下：

11月稽查发现问题处罚明细				
工单号	问题说明	责任人	服务站	处罚项
0125110150630539、 0125101647469160	通气点火作业气密检测压力不足 5000pa、 隐患整改更换波纹管 气密检测时间不足 5 分钟。	方曾华	江南服务站	安全记分 2 分，罚款 100 元
0125110150631576、 0125110851994342	通气点火作业气密检测压力不足 5000pa	苏达昌	江南服务站	安全记分 2 分，罚款 100 元
0125110150633039	通气点火作业气密检测压力不足 5000pa	梁国洪	青秀南服务站	安全记分 2 分，罚款 100 元
0125110150637325	通气点火作业气密检测时间不足 15 分钟	黄财龙	江南服务站	安全记分 2 分，罚款 100 元
0125103050296950	维修作业未见安检记录	莫南基	青秀北服务站	安全记分 2 分，罚款 100 元
0125101847781976	户内改装作业气密检测时间不足 5 分钟	廖海	兴宁服务站	安全记分 2 分，罚款 100 元
0125112555449437	无发放宣传页记录、 购买须知记录	林仕伟	良庆服务站	法律合规记分 2 分
0125112054404957	无发放购买须知记录	张启辉	青秀南服务站	法律合规记分 2 分
0125112254934396	无发放购买须知记录	农伟	青秀北服务站	法律合规记分 2 分
0125112254827013	无发放购买须知记录	邓永权	兴宁服务站	法律合规记分 2 分
0125112355024599	无发放购买须知记录	赵龙	兴宁服务站	法律合规记分 2 分
0125112355005801	无发放购买须知记录	罗琳	青秀北服务站	法律合规记分 2 分

请全体员工以此为鉴，深刻吸取教训，坚决杜绝“经验主义”与“惯性思维”，严格执行作业规范与合规流程。各服务站须加强日常培训与监督检查，确保入户安全检查与安全宣传落实到位，切实防范安全风险，保障作业质量与合规水平。

特此通报。



主题词： 稽查问题 处罚 通报

抄送： 南宁经管集团客服管理总监刘旭

南宁中燃城市燃气发展有限公司 客户服务部

2025 年 12 月 22 日印发

（共印 1 份）