

南宁中燃城市燃气发展有限公司

客户服务部文件

南宁中燃客字〔2025〕39号

关于网格员方世有、宁成海未按规定进行 换表作业的处罚通报

部门各业务组：

2025年5月份，安全稽查组在日常检查CRM系统工单时发现，江南服务站网格员方世有在以下两次换表作业中未按规定操作：

2025年5月5日，工单号：0125050318790643；

2025年5月18日，工单号：0125051821160429。

江南服务网格员宁成海在换表作业中未按规定操作：

2025年4月27日，工单号：0125042617795663；

2025年4月28日，工单号：0125042818092259。

上述工单均存在未使用U型测压板对户内管线进行气密性检测的问题。经核查，方世有在2025年3月7日工单号为：01250211045420051漏气维修作业中，宁成海在2025年2月23日工单号为：

0125022306425850换表维修作业中，已因同类违规行为受到处罚，此次违规属屡教不改，安全意识淡薄，对用户的安全用气极不负责。

根据《南宁中燃员工安全记分管理制度》NNZR-AQ-B037-2024-V1.0) 违章行为记分标准第77条“未按相关规程操作”规定，经研究决定：给予方世有、宁成海安全记分4分、经济处罚400元，并通报批评；

责成江南服务站，对方世有、宁成海开展专项安全教育，提交由其本人签字按捺手印的《工作质量保证书》，报送部门安全稽查处存档。

望全体员工引以为戒，从中吸取教训，在工作中严格遵守相关制度和操作规程，提高工作责任心，杜绝类似问题再次发生。

特此通报。



主题词：处罚 通报

抄 送：总经理助理杨军、企业管理部

南宁中燃城市燃气发展有限公司 客户服务部

2025 年 6 月 3 日

(共印 1 份)