
1. 用三用電錶量測 P1.3 電壓為 3.3v, R1 電壓為 0v



2. 用三用電錶量測 P1.3 電壓為 Ov, R1 電壓為 Ov

