



Demande de réclamation
SAVF-51423-260001

HOUDAN FENETRE 78 SAS - PRM267068
1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 78550 HOUDAN France Tél: hf78@orange.fr SIRET 510452121 - APE

FOURNISSEUR F-51423-20782044
ATLANTEM INDUSTRIES PARC D ACTIVITES LA NIEL 56920 NOYAL PONTIVY France

Description
Bonjour, Nous avons demandé en septembre dernier la pièce plastique noire qui était cassée en bas du coulissant. Vous nous avez envoyé le bouclier draine noir (cde SAV 2509082440), mais il manque une partie du rail plastique. Ci-jointes les photos du rail plastique qui nous manque. Merci. Karine
Votre souhait
Envoi pièce
Intervention sur chantier
Non

Description du produit
N° Ligne : 001 Type de produit : ALU Numéro Fournisseur : 2012084496 Référence : BIECHY Repère : A

HOUDAN FENETRE 78 SAS
Directeur DIGITAM Tél. 0130461668 E-mail. hf78@orange.fr

LE FOURNISSEUR
ATLANTEM INDUSTRIES - Fait à : Le : Signature du fournisseur :

