



Demande de réclamation
SAVF-53710-260004

LTSA SARL - PRIM268769
6 ROUTE DE PREMESNIL VILLAGE HEREL 50660 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE France Tél: sarllematard@wanadoo.fr SIRET 901062844 - APE

FOURNISSEUR F-53710-21630895
ATLANTEM INDUSTRIES PARC D ACTIVITES LA NIEL 56920 NOYAL PONTIVY France

Description
6 rue Edmond Debon 50740 Carolles Marc Bonamy est allé 2 fois et moi 1. Je pense qu'il y a un problème dans le fonctionnement des ressort. Ca fait beuger les fins de courses au bout d'un moment. Je suis intervenu il y a 10 jours, ça fonctionnait bien. Tout avait été contrôlé (équerrage - parallélisme etc... J'avais remonté un peu les roulettes pour un meilleur engagement. En fonctionnement, je ne vois pas de mauvaise tension de la chaîne. maintenant place aux experts! cdlt Thomas
Votre souhait
Intervention
Intervention sur chantier
Non

Description du produit
N° Ligne : 001 Type de produit : NEG Numéro Fournisseur : 2305052523 Référence : LEBARBIER/PGSED Repère :

LTSA SARL

Thomas JACQUELINE
Tél. 0608723783
E-mail. tjacqueline@atlantem.fr

LE FOURNISSEUR

ATLANTEM INDUSTRIES -

Fait à :

Le :

Signature du fournisseur :