





APROBACIÓN (SOLAMENTE PARA FIRMAS ELECTRONICAS EN EQMS)				
	Nombre (firma electrónica)	Función / Área		Fecha y Hora
Creado por	Cynthia Gonzalez (14019133);Author:01-oct-2025 14:25 CLST			
Revisado por	Daniel Alejandro Farias Ortiz;Process Owner Approval:02-oct-2025 9:38 CLST			
Aprobado por	Cynthia Gonzalez (14019133);QA Approval:02-oct-2025 10:12 CLST			

SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC : Latin America - PAC : Peru and Chile - Chile - CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda : CL - Kraft - Guacolda - WHS /SMRU73460	12 Reglas de Seguridad Primero	REPORTES DE ACCIDENTES SAFETY FIRST	ANDENES DE CARGA SAFETY FIRST	MANEJO MANUAL SAFETY FIRST	NO ABUSE DE SUSTANCIAS SAFETY FIRST	PASEO PEATONAL SAFETY FIRST	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) SAFETY FIRST	Alta visibilidad	Guantes	Protector Auricular	Casco	Traje protector	NIVEL DE ATENCION REQUERIDA		
SUB-PROCESO	Carga a Camión		X	X		X	X	X		X	X				Estandar	4
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz														Especial	5
VERSIÓN	3														Riguroso	0
VÁLIDO DESDE	Oct 1, 2025														Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad	
VÁLIDO HASTA	Oct 1, 2027															
NÚMERO DE DOCUMENTO	WI-158170															
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Carga a Camión															
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	45 Pallets/Hora	EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:						Lapiz Pasta, Tarja Resumen, Traspaleta electrica, Pizarron de orden de carga.								
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	Pallets/Hora															

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCION	FOTO
1	Solicitar al Administrativo de transporte o coordinador de operaciones asignar andén para posicionar el camion a cargar. Nota: Considerar posición de Stage donde se encuentra la orden para asignar andén, para facilitar los tiempos de Carga a camión.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caídas de un mismo nivel.	S1/S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. S3: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).		
2	Validar estado de la mercadería a Cargar considerando: 1. Tarja resumen con todos los pallets auditados 2. Cono identificador del estado de la Mercadería 3. Tabletds con toda la información relacionada a la orden a cargar.	Q: Colocar Cono identificador de la mercadería Auditada, tarja resumen y tabletds en el ultimo pallet de la Linea. S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caídas de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MHE.	Q: Colocar el cono correspondiente a la auditoria realizada. Para mercadería Auditada Color Gris. S1/S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. S3: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
3	Verificar con el Tasker que el total de pallets a cargar estan ya cerrados por sistema. Nota: Revisar WI : CHL-GUA-KRA-OUT-WI-005 Conferencia Outbound. Tasker debe cerrar la orden por sistema para agilizar los tiempos de generación de la factura antes que llegue el Camión para cargar.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caídas de un mismo nivel.	S1/S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. S3: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).		
4	El conferente debe acompañar en todo el proceso de acatulado del camión validando posicionamiento seguro y correcta nivelación de la plataforma. Debe determinar el equipo MHE a utilizar, teniendo en cuenta plataforma del camión. Debe verificar que el transportista acuo correctamente el camión.	S1: Corte por rampa, amputación. S2: Caída de distinto nivel S3: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S4: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S5: Caídas de un mismo nivel.	S1: Evitar meter los dedos a la rampa mientras se baja, solicitar el retiro de personal en caso de interrumpir el proceso. S2: Evitar acercarse a la orilla cuando el bus comience a posicionarse. S3: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S4: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. S5: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).		
5	Una vez ubicado el camion en el andén de carga, el conferente debe dirigirse al administrador de transporte y solicitar la llave del camion, para dar inicio a la carga del mismo. (regla de la llave).	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caídas de un mismo nivel.	S1/S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. S1/S2: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S1/S2: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).		
6	El Conferente de despacho debe tomar la tarja resumen para así identificar los pallets para cargar a camión, verificando (LPN,cantidades y vida útil).	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).		
7	Se toma el equipo idoneo considerado en el Paso 4 para dar inicio a la carga del camion. Se debe preguntar al chofer la configuración de distribución de carga de los pallets. Ordenamiento posible: - Todo de punta - Todo de espejo - Punta y espejo. Nota: Sera responsabilidad del chofer el ordenamiento de la distribución de los pallet según la capacidad de la rampa o el Camión, Asegurando distribución de la Carga.	Q1: Distribución de los Pallets S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	Q1: Cargar pallet asegurando integridad de la Estiba en el Camión. S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).		
8	Una vez que el conferente cargue el camión debe: 1.- Firmar la tarja Resumen y entregarla al Administrativo de Transporte. 2.- Entregar las llaves del Camión al Administrativo de Transporte. El administrativo de transporte debe verificar la tarja con la planificación, facturas y el sistema TMS. Luego Validar la conformidad del despacho.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).		

9	Revisada y validada la carga despachada por el Administrativo de Transporte, debe al finalizar el turno facilitar a el Coordinador de la operación la Tarja resumen de todos despachos del día para que este por ultimo los archive en el archivador "Tarjas - Despacho"	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de lux. S5: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).	
DESVIACIÓN		ACCIONES		
4	Rampa del camión no apto para la carga.	se informa a al administrativo de transporte la necesidad de cambio de rampa rapidamente.		
6	Pallet no esten bien conferenciados.	Informar al coordinador para que el mismo envíe ayuda y poder conferenciarlos rapidamente.		
CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)				
ORIGINALES CON FIRMA				
Válido desde		Válido hasta		
COPIAS CONTROLADAS				
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión	Copia número	Responsable de la salvaguarda
HISTORIAL DE REVISIONES				
Revisión	Fecha	Modificación		
3	9/25/2025	Actualizacion de Formato		
eQMS TEMPLATE VERSIÓN				
Número de versión	1			
Válida desde	7/2/2024			
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.				

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	Peru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158170		
Sub-Proceso:	Carga a Camión	Revisión:	3		
Creado por :	Katherine Souza				

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	<i>Solicitar al Administrativo de transporte o coordinador de operaciones asignar anden para posicionar el camion a cargar.</i> <i>Nota: Considerar posición de Stage donde se encuentra la orden para asignar anden, para facilitar los tiempos de Carga a camión.</i>	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1/S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S3: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).	2	2	T
2	<i>Validar estado de la mercaderia a Cargar considerando:</i> 1. Tarja resumen con todos los pallets auditados 2. Cono identificador del estado de la Mercaderia 3. Tabletends con toda la información relacionada a la orden a cargar.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs.	2	2	T
3	<i>Verificar con el Tasker que el total de pallets a cargar estan ya cerrados por sistema.</i> <i>Nota: Revisar WI : CHL-GUA-KRA-OUT-WI-005 Conferencia Outbound. Tasker debe cerrar la orden por sistema para agilizar los tiempos de generación de la factura antes que llegue el Camión para cargar.</i>	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).	2	2	T
4	<i>El conferente debe acompañar en todo el proceso de acuatado del camión validando posicionamiento seguro y correcta nivelación de la plataforma.</i> <i>Debe determinar el equipo MHE a utilizar, teniendo en cuenta plataforma del camión.</i> <i>Debe verificar que el transportista acuaño correctamente el camión.</i>	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs.	2	2	T
5	<i>Una vez ubicado el camion en el anden de carga, el conferente debe dirigirse al administrador de transporte y solicitar la llave del camion, para dar inicio a la carga del mismo. (regla de la llave).</i>	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs.	2	2	T
6	<i>El Conferente de despacho debe tomar la tarja resumen para asi identificar los pallets para cargar a camión, verificando (LPN,cantidades y vida util).</i>	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Uso de Elemento de Protección personal	2	2	T

7	Se toma el equipo donde considerado en el Paso 4 para dar inicio a la carga del camión. Se debe preguntar al chofer la configuración de distribución de carga de los pallets. Ordenamiento posible: - Todo de punta - Todo de espejo - Punta y espejo.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad).	2	2	T
8	Una vez que el conferente cargue el camión debe: 1.- Firmar la tarja Resumen y entregarla al Administrativo de Transporte. 2.- Entregar las llaves del Camión al Administrativo de Transporte. El administrativo de transporte debe verificar la tarja con la planificación, facturas y el sistema TMS. Luego Validar la conformidad del despacho.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs.	2	2	T
9	Revisada y validada la carga despachada por el Administrativo de Transporte, debe al finalizar el turno facilitar a el Coordinador de la operación la Tarja resumen de todos despachos del día para que este por ultimo los archive en el archivador "Tarjas - Despacho"	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	2	3	M	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Uso de Elemento de Protección personal (Chaleco Reflectante y calzado de Seguridad)	2	2	T

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".

Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".

Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo residual asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo residual. El análisis para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar las medidas preventivas.

El riesgo residual debe ser reducido a un nivel más bajo, entonces el nivel de riesgo residual debe ser ALARP ha sido cumplido. Una cantidad razonable de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada (por ejemplo, la prohibición).

Si el riesgo residual no ha sido reducido a un nivel más bajo, el trabajo debe ser continuado hasta que el riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo. Incluso con ilimitados recursos, el trabajo debe ser continuado.