

Consignes de sécurité

LABORATOIRE



**Masque
obligatoire**



**Gants de
protection**



**Blouse de
protection**



**Chaussures
de sécurité**



**EPI spécifiques
à la tâche**

S'équiper avant toute manipulation

Fermer la blouse et ajuster les EPI prescrits

Contrôler l'état des EPI avant usage

Remplacer tout EPI défectueux ou contaminé

Choisir des EPI adaptés aux risques

Selon les produits et l'activité

Porter les EPI spécifiques à la tâche

Lunettes, visière : suivre les exigences du poste