

Chapitre II **Le Système de Management de la Qualité (SMQ)**

Un Système de Management de la Qualité (SMQ) est l'ensemble des processus qu'une entreprise utilise pour exécuter ses activités de gestion de la qualité.

Un SMQ efficace garantira qu'un employeur est en mesure de mesurer en permanence l'efficacité des activités de son entreprise et d'améliorer presque tous les aspects de ses opérations pour fournir constamment des produits de qualité à ses clients.


I. Les différentes étapes de la mise en place d'un SMQ


Le tableau suivant nous montre les différentes étapes à réaliser pour mettre en place un SMQ :

Phases	Etapes
Phase I: Diagnostic	- Sensibilisation initiale de l'ensemble du personnel - Réalisation d'un diagnostic qualité selon la norme ISO9001 v2015 - Réalisation d'un plan d'action suite aux résultats du diagnostic
Phase II: Préparation	- Identification de la cartographie des processus du SMQ et définition de la politique qualité - Constitution des Groupes de Travail - Formation des Groupes de Travail aux exigences de la norme ISO 9001V2015
Phase III: Mise en œuvre des processus	- Description des processus du système de management qualité - Constitution du système documentaire par processus - Mise en place du tableau de bord qualité par processus - Validation et déploiement du système documentaire
Phase IV: Amélioration du SMQ	- Formation opérationnelle en audit interne - Mise en œuvre des audits internes - Accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'actions
Phase V: Evaluation du SMQ	- Assistance à l'Audit à blanc - Préparation et suivi jusqu'à l'obtention de la certification

II. La procédure de certification

La figure ci-après détaille les cinq étapes de la procédure de certification :





III. L'audit

L'audit est un outil très important dans un système de management. Il ne s'agit pas uniquement de contrôler si les dispositions prévues sont appliquées, mais également d'évaluer si la manière dont elles sont appliquées est efficace et si les objectifs associés sont atteints.

Auditer, c'est chercher à répondre à trois questions :

- Applique-t-on ce qui est prévu et exigé par les référentiels, la réglementation et les parties intéressées ?
- Obtient-on les résultats visés ?
- En avons-nous toutes les preuves ?

Puis, en cas de constat d'écart, rechercher à progresser : Que faire pour corriger ? Où s'améliorer ?

L'audit doit donc être considéré comme un outil de progrès. Il s'inscrit dans un processus global d'amélioration. Les audits nous permettent de recueillir des informations fiables à partir desquels il sera possible de déclencher un plan d'action.

En adoptant L'ISO 9001, les entreprises s'engagent à réaliser des audits qualité internes et externes.

Chaque organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management de la qualité :

a) est conforme aux :

- Propres exigences de l'organisme concernant son système de management de la qualité,
- Exigences de la présente Norme internationale

b) est mis en œuvre de manière efficace et tenu à jour.



La norme ISO 19011 présente une description des différentes étapes d'un audit.


IV. L'amélioration continue : Le modèle PDCA

L'objet de l'amélioration continue d'un système de management de la qualité est d'augmenter la probabilité de satisfaire les clients et les autres parties intéressées.

L'amélioration est une activité continue. Les retours d'information des clients et des autres parties intéressées, les audits et la revue du système de management de la qualité peuvent également être utilisés pour identifier des opportunités d'amélioration.

Le cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou la « roue de Deming » est une approche itérative en quatre étapes pour l'amélioration continue des processus, des produits ou des services et pour la résolution des problèmes.

Les quatre phases du cycle PDCA sont :



- **Planifier** : Etablir les objectifs du système, ses processus ainsi que les ressources nécessaires pour fournir des résultats correspondant aux exigences des clients et aux politiques de l'organisme.
- **Développer (ou Réaliser)** : Mettre en œuvre ce qui a été planifié. Des données sont recueillies pour voir dans quelle mesure les actions réalisées sont efficaces.
- **Contrôler** : Les données et les résultats recueillis au cours de la phase précédente sont évalués et comparés aux objectifs pour voir s'il y a des similitudes ou des différences.
- **Agir** : entreprendre les actions pour améliorer les performances des processus, si nécessaire.


V. L'approche par les risques

L'approche par les risques est essentielle à l'obtention d'un système de management de la qualité efficace. Le concept d'approche par les risques comprend :

- La mise en œuvre d'une action préventive pour éliminer les non-conformités potentielles.
- L'analyse de toute non-conformité se produisant et la mise en œuvre des actions appropriées visant à éviter sa réapparition...

L'ISO 31000 fournit des lignes directrices sur le management du risque qui peuvent être appropriées en fonction du contexte de l'organisme.

Le schéma de la Figure suivante illustre schématiquement la façon dont un processus individuel au sein du système de management de la qualité peut être géré en utilisant la roue de Deming.



VI. Coûts de la qualité

Les coûts d'obtention de la qualité peuvent être regroupés en deux catégories : les **coûts de la conformité (COC)** et les **coûts de la non-conformité (CONC)**.

$$\text{COQ} = \text{COC} + \text{CONC}$$

1. Coûts de la conformité

$$\text{COC} = \text{Coûts de prévention} + \text{Coûts d'évaluation}$$

a) Coûts de prévention

C'est tout ce qui résulte de l'action que l'entreprise peut engager pour prévenir les défauts et les erreurs et donc empêcher leur apparition dans toutes les activités de l'organisation (exemple : conception et planification des contrôles, les processus d'assurance qualité pour assurer la qualité tout au long de la durée de la fabrication, etc.).

b) Coûts d'évaluation

Ce sont les coûts d'évaluation des nouveaux matériaux, des produits concurrents, des enquêtes de satisfaction de la clientèle, etc.

2. Coûts de la non-conformité

$$\text{CONC} = \text{Coûts des défaillances internes} + \text{Coûts des défaillances externes}$$

a) Coûts des défaillances internes

Il s'agit de défaillances constatées avant la livraison aux clients ; le coût d'analyse des défauts et de la solution à y apporter, les heures de travail supplémentaires par rapport au travail normal, etc.

b) Coûts des défaillances externes

Les coûts d'erreurs externes sont constitués de tous les coûts supportés par un fournisseur suite aux livraisons de produits ou de services inacceptables par les clients, exemple : le coût de retour des produits défectueux.