

IT TN 3625 — CONFORME LEONI

Rapport d'Audit Produit

Faisceau Câblage — Wire Harness

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Référence	AP-2026-012	Série / TAB	—
Plant / Site	BMW	Auditeur	Auditeur1_ BMW
Date d'audit	01/02/2026	Généré le	02/06/2026 02:12
Statut	EN_COURS	Nature	NON_DESTRUCTIF
Annexes complètes	0 / 11	Nb défauts	0

0,20QK

RÉSULTAT QK — TABLE PI3010

Non-Conforme

0 < QK 0,5 — Non-conformité détectée.

QK INDEX

0,20

Le rapport d'audit complet figure aux pages suivantes.

Annexe au Rapport — Actions Correctives

IT TN 3625 — Complément rapport importé

Non-Conforme — QK = 0,20

0 < QK ≤ 0,5 — Fiche de réparation requise

Fiche de Réparation

Zone affectée	expéditions
Origine NC	audit
Code article	4528
Description NC	gesdr
Statut	Validée