

IT TN 3625 — CONFORME LEONI

Rapport d'Audit Produit

Faisceau Câblage — Wire Harness

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Référence	AP-2026-035	Série / TAB	—
Plant / Site	BMW	Auditeur	Mohamed Mohamed
Date d'audit	01/04/2026	Généré le	14/07/2026 12:50
Statut	EN_COURS	Nature	DESTRUCTIF
Annexes complètes	0 / 0	Nb défauts	0

0,20QK

RÉSULTAT QK — TABLE PI3010

Non-Conforme (Orange)

0 < QK 0,5 — Non-conformité détectée.

QK INDEX

0,20

AUDIT RÈGLE PLATE IT TN 3627 — Suivi des instruments de mesure audit regle plat_HAMMOUDA zaineb_14-05-2026	LEONI PAP Qualité 25/06/2026
--	---

Auditeur Auditeur1_ BMW	Plant BMW	Date prévue 14/05/2026	Date réalisation 14/05/2026
Prochain contrôle 14/08/2026	PDCA Déclenché	Planificateur Ahmed BEN SALEM	Statut TERMINÉ

Résultats du contrôle

N° Instrument	Type	Emplacement	Date contrôle	Contrôleur	Résultat	Proch. date	Remarques
v52	REGLE PLATE	fouzia	2026-05-14	zaineb Hammouda	Conforme	2026-08-14	R.A.S
v72	METRE RUBAN	nozha	2026-05-14	zaineb Hammouda	Conforme	2026-08-14	R.A.S
njh	REGLE PLATE	zaineb	2026-05-14	zaineb Hammouda	NON CONFORME	2026-08-14	R.A.S

Total instruments 3	Non-conformités 1
-------------------------------	-----------------------------

Auditeur <i>Nom & Signature :</i>	Expert / Planificateur <i>Nom & Signature :</i>	Responsable Plant <i>Nom & Signature :</i>
---	---	--

Non-Conforme (Orange) — QK = 0,20

0 < QK ≤ 0,5 — Fiche de réparation requise

Fiche de Réparation	
Zone affectée	production
Origine NC	aagga
Code article	dgevfgvhg
Description NC	gjgbgh
Statut	Validée