BON DE TRAVAIL
BT-2026-0087

Demandeur : chef d'atelier 2. Date de demande : 27/02/2026. Équipement : compresseur AC-90, repère COMP-B-02. Priorité : haute.

1. DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Le compresseur s'arrête deux à trois fois par jour sur code A01. Le redémarrage est possible après vingt minutes d'attente. Aucune fuite d'huile visible. Le niveau d'huile est au-dessus du mini.

2. INFORMATIONS RELEVÉES PAR L'OPÉRATEUR

Température au moment de l'arrêt	101 C
Pression réseau	7,6 bar
Heures de service	6 412 h
Dernier entretien 2 000 h	le 12/01/2026
Température ambiante du local	34 C

3. ANALYSE PRÉLIMINAIRE

La température ambiante élevée et l'encrassement probable du refroidisseur d'huile expliquent l'élévation. Un nettoyage du refroidisseur et un contrôle du thermostat sont demandés avant tout remplacement de sonde.

4. TRAVAUX DEMANDÉS

- Nettoyage du refroidisseur d'huile et du refroidisseur d'air.
- Contrôle du thermostat de régulation et de la sonde de température.
- Contrôle de la perte de charge du séparateur.
- Relevé de température après soixante minutes de fonctionnement.

Visa responsable maintenance : intervention planifiée le 02/03/2026. Technicien désigné : niveau 2. Durée estimée : 4 heures.

CONFORME
VISA TECH. 24/02