### اسماعيل زارع

#### (Integrated Lights-Out) ILO

### S چیست

سرویس که وظیفه مانیتور کردن سخت افزار و دستگاه شبکه را به عهده دارد این کار به وسیله ارتباط با ادمین سیستم از طریق اتصالاتی که صورت میگیرد، انجام می دهد BMC .معمولا روی برد اصلی دستگاهی که قرار است مانیتور شود قرار می گیرد.

# iLO چیست ؟

سرورهایی که توسط شرکت HP توسعه داده شده اند و با نام تجاری HPEشناخته میشوند، دارای امکانات گسترده و قابلیتهای وسیعی هستند که یکی از آنها iLO می باشد.

iLO مخفف ILO مخفف ILO مخفف ILO که در حقیقت یک چیپست سخت افزاری و از ابداعات شرکت اچ پی است، این امکان را برای مدیران شبکه فراهم میکند که بتوانند سرور های خود را در یک دیتاسنتر و یا در نقاط مختلف، از راه دور کنترل و مدیریت کنند.

خاطرنشان میکنیم که برندهای دیگری مانند IBM, CISCO, SUN, DELL نیز از امکان مشابهی استفاده میکنند که طبیعتا هر کدام عنوانهای مخصوص به خود را دارند.

این قابلیت که بر روی اکثر سرور های سری HPE Proliant و میکروسرورهای سری ۳۰۰ به بالا قرار داده شده است دارای ویرایش های مختلفی است و آخرین نسخه آن (iLO 5) بر روی سرورهای نسل ۱۰ ارائه شده است.

نسخه iLO	نسل سرور
iLO	HPE Proliant G2, G3, G4, G6
iLO2	HPE Proliant G5 , G6
iLO3	HPE Proliant G7
iLO4	HPE Proliant G8 , G9
iLO5	HPE Proliant G10

این ابزار ارزشمند (iLO) در واقع مانند شبیه سازی عمل میکند که کنترل کلیه امکانات محلی یک سرور را (از قبیل کنترل کیبورد و ماوس، مانیتور، منبع تغذیه و ...) در خارج از محیط مراکز داده و تنها از طریق یک پورت 45-RJ و بر روی بستر شبکه را فراهم میسازد.

پورت iLO به سیستم عامل وابسته نیست و مدیر شبکه میتواند با اختصاص یک IP و با دانستن نام کاربری و پسوورد آن به این کنسول متصل شود. از این به بعد شما میتوانید سرور خود را Restart یا خاموش و روشن کنید، حتی به تنظیمات BIOS دسترسی داشته باشید و کلیه مراحل پیکربندی، بهروزرسانی، مانیتورینگ و راهاندازی سرویسهای مورد نظر خود را، از راه دور انجام دهید.

## از کاربرد های دیگر iLO میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

مانیتورینگ سرور بدون توجه به وضعیت سیستمعامل، اندازهگیری مقدار برق مصرفی سرور ،اعمال Patch ها ، بروزرسانی Firmware، ایجاد Virtual Media ها و Virtual Folder ها ، دسترسی به Event ها و لاگهای سرور اچ پی و . ...

## انواع لايسنسiLO5

در iLO5 سه سطح لايسنس وجود دارد:

- ilo standard .1
- ilo advanced .2
- ilo advanced premium security edition .3

ilo standard اپیش فرض ilo می باشد و Ilo advanced و Ilo advanced بیشتری را در اختیار کاربر قرار می دهند .

## آشنایی با آسیب پذیری

طی بررسی های صورت گرفته در سطح کشور مشاهده شده است که برخی از سرورهای شبکه های سطح کشور در برابر سه آسیب پذیری با شناسه های CVE-2018-7105 ، CVE-2017-12542و CVE-2018-7078 در HP ILO به درستی محافظت نشده اند. از جمله ضعف های موجود در سرورهای برخی شبکه های سطح کشور به آن اشاره شده است عبارتند از:

- •پیکربندی نادرست
- •عدم به روزرسانی به موقع
- •عدم اعمال سیاست های صحیح امنیتی در هنگام استفاده از HP Integrated Lights-Out

### آسىپ يذىرى CVE-2017-12542

این آسیب پذیری HP iLO در سرورهای HP iLO (iLO 4) نصب پذیری HPE Integrated Lights-Out 4 (iLO 4) کشف شده است، که امکان اجرای کد از راه اجرای کد از راه دور را فراهم می کند. استفاده موفقیت آمیز از این آسیب پذیری می تواند منجر به اجرای کد از راه دور یا بای پس احراز هویت و همچنین می تواند منجر به استخراج رمزهای عبور، متن ساده (plaintext)، اضافه

شدن حساب کاربری مدیر، اجرای کد مخرب یا جایگزینی سیستم عامل iLO شود.

میزان خطر این آسیب پذیری برای نهادهای بزرگ، متوسط و کوچک دولتی و تجاری، «بالا» برآورد شده است. سیستم هایی که تحت تاثیر این آسیب پذیری اعلام شده اند:

- HPE Integrated Lights-Out 4 (iLO 4)With Frameworks Priorto 2.53
- HPE ProLiant m510 Server CartridgeWith FrameworksPriorto 2.55
- HPE ProLiant m710x Server CartridgeWith FrameworksPriorto 2.55

## آسىب يذيرى 7105-CVE-2018

این آسیب پذیری مهم HP iLO مهام HP iLO مخرب بر روی بر روی سرور آسیب پذیر را به ماجم می دهد. این آسیب پذیری در سرورهای دارای iLO Moonshot و iLO 5 iLO 4 ، iLO 3 با ثابت افزارهای پیش از نسخه 7.00 و همچنین Moonshot iLO Chassis Managerبا فریمورک های پیش از نسخه 1.58 قابل اجرا خواهد بود. از طرف دیگر آسیب پذیری شناسه 7106-2018-2018 نیز در بسترهای مذکور امکان افشای اطلاعات را به صورت Localفراهم خواهد ساخت.

سیستم هایی که تحت تاثیر این آسیب پذیری اعلام شده اند:

- HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) for HPE Gen10 Servers -Priorto v1.35
  - HPE Integrated Lights-Out 4 (iLO 4)-Priorto v2.61
  - HPE Integrated Lights-Out 3 (iLO 3)-Priorto v1.90
  - HPE Moonshot Chassis Management Firmware-Priorto 1.58
    - Moonshot Component Packs-Priorto 2.51

### آسىپ يذىرى7078-CVE-2018

این آسیب پذیری امنیتی HP iLO در 4 HP iLO در 5 الله الله iLO 4 5 القبل از 1.58 و Moonshot iLO Chassis Manager قبل از 1.58 می تواند توسط مهاجم از راه دور یا مهاجم سوء استفاده کننده از حساب کاربری ادمین به صورت/local محلی، مورد سو استفاده قرار بگیرد و مهاجم می تواند کد مخرب را بر روی سرور آسیب پذیر تزریق نماید.

سیستم هایی که تحت تاثیر این آسیب پذیری اعلام شده اند:

- HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) for HPE Gen10 Servers -Priorto v1.30
  - HPE Integrated Lights-Out 4 (iLO 4) -Priorto v2.60
  - HPE Moonshot Chassis Management Firmware -Priorto 1.58
    - Moonshot Component Packs -Priorto 2.51