```
// define o pino de controle do triac
#define triac 3
#define LDR A0
                                 // define o pino de entrada do LDR
int tempo gatilho = 128;
void setup() {
                               // define o LDR como entrada
pinMode(LDR,INPUT);
pinMode(triac, OUTPUT);
                                // define o pino de controle do triac como
saida
void loop() {
 int valorLDR = analogRead(LDR); // salva o valor lido do LDR na variavel
valorLDR
 tempo gatilho = 128 * valorLDR; // faz a proporcional para calcular o tempo
de acionamento do triac
 /*
  * Calculo da proporcional:
  * periodo da rede = 1/60Hz = 16.6ms = 16666.6us
  * (16666.6us - 10us (do delay de debaunce abaixo)) / 128 = aproximadamente 128
  */
attachInterrupt(0,zero,FALLING); // gera uma interrupcao toda vez que o
circuito detectar um zero (inversao de fase)
delayMicroseconds(1000);; // periodo da rede é 16.6ms (1/60Hz), 10 x
frequencia da rede é 1,66ms. atualizacao do laco maior que 10x a frequencia da
rede (1ms)
}
void zero() {
                                 // funcao que trata a interrupcao e detectado
uma inversao de fase
delayMicroseconds(tempo gatilho); // assim que detecta a inversao espera o tempo
calculado na proporcional do loop
digitalWrite(triac, HIGH);  // aciona o gatilho do triac
delayMicroseconds(10);
                                // delay de debounce
digitalWrite(triac,LOW);  // desaciona o gatilho do triac
```