Port Change Interrupt


REGISTER 2-3:		INTCO	N: INTERRU	PT CONTR	OL REGISTER	R	(ITIE: Electrical Fewer)			
	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x		
	GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE ^(1,3)	T0IF(2)	INTF	RBIF		
bit	7			to .				bit 0		
bit 7	1 = En	iobal Interrupt ables all unma sables all interr	sked interrupts]					
bit 6	PEIE: 1 1 = En	Peripheral Inte ables all unma	rrupt Enable bit sked peripheral in heral interrupts	nterrupts	-					
bit 5	1 = En	Fimer0 Overfloo ables the Time sables the Time		e bit						
bit 4	1 = En	ables the INT	terrupt Enable bi external interrupt external interrupt		201					
bit 3	1 = En	ables the POR	pe Interrupt Enabl TB change interr tTB change inter	upt						
bit 2	1 = TM		w Interrupt Flag b s overflowed (mu I not overflow		software)					
bit 1	1 = Th	e INT external	terrupt Flag bit interrupt occurred interrupt did not d		ed in software)					
bit 0	1 = WI 50	hen at least or ftware)	e Interrupt Flag t ne of the PORTB TB general purpo	general purpos	se I/O pins change s changed state	d state (must be				

နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ Port Change Interrupt ဖြစ်ပါတယ်။ Port Change Interrupt ကိုသုံးဖို့ဆိုရင် bit 7 ဖြစ်တဲ့ GIE ကိုအရင်ဆုံး enable လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် bit 3 ဖြစ်တဲ့ RBIE ကိုလည်း enable လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။

Bit 0 ကတော့ ပင်လာတဲ့ interrupt အရ ISR ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ အဲဒီ bit 0 ကို 0ပြန်ထားခဲ့ပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ bit 0 flag bit ဟာ interrupt ပင်လာတဲ့အခါမှာ 1 ဖြစ်သွားပြီး ISR ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ နောက်တစ်ခါ interrupt ပင်လာခဲ့ရင် ထပ်လုပ်နိုင်အောင်လို့ 0 ပြန်ထား ပေးခဲ့ရပါတယ်။

REGISTER 3-8: IOCB: INTERRUPT-ON-CHANGE PORTB REGISTER

				1			
bít 7							bit 0
IOCB7	IOCB6	IOCB5	IOCB4	IOCB3	IOCB2	IOCB1	IOCB0
R/W-0							



IOCB<7:0>: Interrupt-on-Change PORTB Control bit

- 1 = Interrupt-on-change enabled
- 0 = Interrupt-on-change disabled

နောက်ထပ်တစ်ခု ကိုင်တွယ်ရမယ့် register လေးကတော့ IOCB လို့ခေါ်တဲ့ register လေးဖြစ် ပါတယ်။ Port Change register ဟာ PortB လေးနဲ့ဘဲဆိုင်ပါတယ်။ PortB မှာ RB0 ကနေ RB7 အထိစုစုပေါင်း 8 pin ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ၈ pin မှာ တစ် pin သို့မဟုတ် pin အားလုံးမှာ ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုခု တွေ့ခဲ့ရင် interrupt ဖြစ်မှာပါ။ IOCB0 ကနေ IOCB7 အထိ ပြောင်းလဲမှုကိုသိချင်တဲ့ pin တစ်ခုခုမှာ 1 ထားပေးခဲ့ရပါမယ်။ IOCB0 ကနေ IOCB7 အထိ 1 ထားခဲ့ရင် pin တစ်မှာသာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခု တွေ့ခဲ့တာနဲ့ Flag bit က 1 ဖြစ်သွားပြီး Interrupt ပင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

REGISTER 2-2: OPTION_REG: OPTION REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1			
RBPU	INTEDG	T0CS	TOSE	PSA	PS2	PS1	PS0			
it 7							bit			
bit 7	RBPU: PORTE 1 = PORTB pu 0 = PORTB pu	II-ups are disab	led	I PORT latch va	lues #	OPTION	N_REG			
bit 6	INTEDG: Interrupt Edge Select bit									
	1 = Interrupt or 0 = Interrupt or	n rising edge of n falling edge of			E III	/				
bit 5	TOCS: Timer0	PORT	В							
	1 = Transition of 0 = Internal ins	on T0CKI pin truction cycle o			_					
bit 4	TOSE: Timer0:	Source Edge S	elect bit							
			transition on T0 transition on T0							
bit 3	PSA: Prescaler Assignment bit									
	1 = Prescaler i 0 = Prescaler i		ne WDT ne Timer0 modu	ıle						
bit 2-0	PS<2:0>: Pres		4 4 4							

PORTB ရဲ့ pin ၈ ခုစလုံးဟာ အတွင်းထဲမှာ pull up resistor လေးခံပြီးတော့ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ pull up ကိုဖြုတ်ထားချင်လည်းရပါတယ်။ OPTION_REG ရဲ့ RBPU bit 7 မှာ 1 ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် PORTB ရဲ့ Pull-up တွေကို disable လုပ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ 0 ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် PORTB ရဲ့ Pull-up တွေကို ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Pull up ကို enable လုပ်ထားလိုက်ခြင်းဟာ အပြင်က နေဘာ signal မှပေးထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ အဲဒီ PORTB ရှစ်ခုစလုံးဟာ 5 V signal ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး Option Register ထဲက RBPU ဆိုတဲ့ bit လေးကိုသုံးပြီးတော့ PORTB ရဲ့ 8 pin စလုံးကိုဘဲ pull up enable လုပ်လို့ရတာပါ။ တစ် pin ချင်းစီကိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ် pin ချင်းကို pull up enable လုပ်ဖို့ရန်အတွက် ဆက်လက်ပြောကြားသွားပဲ့မယ်။

REGISTER 3-7: WPUB: WEAK PULL-UP PORTB REGISTER


| R/W-1 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WPUB7 | WPUB6 | WPUB5 | WPUB4 | WPUB3 | WPUB2 | WPUB1 | WPUB0 |

bit 7-0 WPUB<7:0>: Weak Pull-up Register bit

1 = Pull-up enabled 0 = Pull-up disabled

Note 1: Global RBPU bit of the OPTION register must be cleared for individual pull-ups to be enabled.

2: The weak pull-up device is automatically disabled if the pin is in configured as an output.



တေနက Option register ရဲ့ bit 7 မှာ 0 ထားပြီးတော့ Pull up enable လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု PORTB ရဲ့ pin တစ်ခုချင်းစီကို pull up enable လုပ်ဖို့ရန်အတွက် WPUB လို့ခေါ်တဲ့ register ကိုသုံး ရပါမယ်။ သူက လေားရဲ့အပေါ် မှာ "R/W-1" လို့ရေးထားတော့ အဲဒီ register ရဲ့ 8 bit စလုံးဟာ default 1 ဖြစ်နေပြီး pull-up ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ် bit ချင်းစီကိုဘဲpull up enable လုပ်ချင် တယ်ဆိုရင် စောနက RBUP မှာ 0 ထားပြီး အကုန် enable လုပ်ခဲ့မယ်။ ကိုယ်က pull up enable မလုပ်ချင်တဲ့ pin ကို WPUB ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ bit မှာ 0 ထားပြီးတော့ ပြန်ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Join our PIC Microcontroller Online Class for more detail