## Factura NS 2206



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 7C134056-D0F9-5FC4-9EBF-27D21A6E5EDC

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013835

ECONOMICO: 68777

PLACAS: GH7886C

KILOMETRAJE: 0

FOLIO: MOR01673

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-04T11:18:28

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion y mantenimiento a chapa de puerta izq/der con cambio	\$2,100.00	0	\$4,200.00	02
		de cilindro				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion de tubo del sistema de escape	\$1,790.00	0	\$1,790.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Pluma de limpiadores	\$795.00	0	\$795.00	02
2.000000	E48 - Jgo	25174700 - Amortiguadores traseros	\$2,283.68	0	\$4,567.36	02
2.000000	E48 - Jgo	25173900 - Amortiguadores delanteros	\$2,279.98	0	\$4,559.96	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Inspeccion al sistema de carga	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bateria (Acumulador)	\$3,049.00	0	\$3,049.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-04T11:18:28

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

xkKp7wJMsAvZ11MWkV/xPWQpZ5GdGGBwZmmSP1fh0ZC5P99RPvVodlCwO34kv74x8DmeGxKL0un+4S+yEJr9hfnuDUKuyV6Xw6Rh8AehQ3PF+vieqeMcV9AtSS7D4V28BMHhwqySOqNmMoFiQNjT08Enl9oq BQDW77TvxrE0dCGFX1/C7ltNw=

18448qvO0yBc0wgq4BUKGk/PZW+jeXkSSgPvOl93R63cLp9lNLjzmflSrMdugo8RTx2v59VEig/lGQTlKt09c3oXbxPPB5VJ2taW6Q4sT+ClcLUeniG9VylcQjf6uJvYkdEHj10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OYnTZXHHMM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTZXHHMM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHMM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHMM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHMM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHMM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTXHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTm7OynTxHM+llp10gTlQWxE+xd4pn3pHoTmxHM+llp10gTlQWxO2kAbwPCujJ+BFH6F4urBgwk7ClVmjy86Z8j9zBYd2N6DNmwly7gXzQlDK6BdzL1hrOmSXphlxgSAA246ODrQqYl1TTOgivQXPwQCBku5yRaTvrO1veD5JTqpDWlcVcYg0pw6iPo5qs6lAEV5prP6CpNzvblNtVQGj9f

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

cilindro|2100.00|4200.00|0|02|4200.00|002|Tasa|0.160000|672|25174700|10790|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de tubo del sistema de

escape|1790.00|1790.00|0|02|1790.00|002|Tasa|0.160000|286.4|25173900|6264|1.000000|H87|Pza|Pluma de

limpiadores|795.00|795.00|0|02|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25174700|6153|2.000000|E48|Jgo|Amortiguadores

 $traseros [2283.68|4567.36|0|02|4567.36|002|Tasa|0.160000|730.7776|25173900|6154|2.000000|E48| \\ Jgo|Amortiguadores (2283.68|4567.36|002|4567.36|002|Tasa|0.160000|730.7776|25173900|6154|2.000000|E48| \\ Jgo|Amortiguadores (2283.68|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|4567.36|002|456$ 

Subtotal:	\$19,461.32		
IVA (16%):	\$3,113.81		
Total:	\$22,575.13		

 $\label{lem:delanteros} detanteros|2279.99|4559.96|002|T589.96|002|Tasa|0.160000|729.5936|25173900|9861|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Inspeccion al sistema de carga|500.00|500.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|25173900|6267|1.000000|H87|P2a|Bateria\\ (Acumulador)|3049.00|3049.00|002|3049.00|002|Tasa|0.160000|487.84|19461.32|002|Tasa|0.160000|3113.81|3113.81||$ 

