## Factura BJ 236

BOSCH Service

A ATA INGENERIA AUTOMOTRIZ

Bosch Car Service

Para todo lo que lu auto necesita.

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: B0BDA76F-E71E-56BA-B372-4332F600C151

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 14798

ECONOMICO: 95504

PLACAS: GL16603

KILOMETRAJE: 249409

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-03-06T11:27:16

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Reemplazo de anticongelante	\$880.00	0	\$880.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Sensor de temperatura del motor	\$1,448.00	0	\$1,448.00	02
1.000000	LTR - Litro	25174200 - Aceite de direccion p/litro	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Cambio de manguera de direccion de presion y retroceso	\$2,695.00	0	\$2,695.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Direccion hidraulica nueva	\$7,360.00	0	\$7,360.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174200 - Terminal de direccion C/U	\$2,047.00	0	\$4,094.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - Gomas de barra estabilizadora	\$895.00	0	\$895.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Tornillos estabilizadores	\$769.00	0	\$1,538.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Amortiguadores traseros	\$2,284.00	0	\$4,568.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Amortiguadores delanteros	\$2,280.00	0	\$4,560.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Horquilla superior	\$3,934.00	0	\$7,868.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Rotula inferior C/U	\$1,349.00	0	\$2,698.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 88/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-03-06T11:27:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Yn8.JNTNbiq/kxZEmuwJrml6ZdezdWZYXaTW5iUAyyauqpke50pm6/e9qCn+R2bisBR93xGi/NHtcCwr+n57JtlEUF7X1pMfirrdpkXG4f/XZH9k1vDkkh\_Jf6vlN/s+GNltef6R8oHUCYgAwyBw1uV0APp7EUWFrk8HZwNFiw
e4Utb0AuQ3Ww8yHATwWszbddTj/ctdz1A33bSdvN3E2vZWgj26V2V25XloxgZaG2+v4PqhEGCAXdSEsMfPy9KhqAUCt71STiwPUIYhmRxbrtsjlXMvos93nreDkCttXbUMr9BuHbnGVh9Mdur+CntJH3VmT13Dx64A
+n3/2h8hKFNNA--

Sello Digital del SAT

Jrsv3M0ZhplD9jNJebEls3q2EDJSxrriA92Kv4/1pFdfXphJmDlVkYow6VcE114aci24+KpAovPhMM4sR27+idSYEKYLZ/+spN/cOHWmBleCWzO7DVM3GZn13vFOQe4cpPQ4OVM9kb86hxL7zxhMTSlKx46H3FP3B/k
huPbzTwYbmi+O1HII7bp0WaVHeqClimdhqcorxDEoAdVTESlyUHCRXli3YwJoB1oZ9OtRc1y3As5tqXNM5oF6ANu0vKlikRpizRVaHvbjNQpYagc+WgTLEjkGBHuKoJD0S7vVrR4lo2ZN3rvsjjixLmL9KVS9Fi+vo+iS+S
vFifixherArfkw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|236|2023-03-06T11:27:15|99|0000100000500552520|CONDICIONES|38793.00|0|MXN|44999.88|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION]06600[601|G03]25172704|2997|1.000000|H87|Pieza|Reemplazo de anticongelante[880.00|800.00|002|B80.00|002|Tasa|0.160000|140.8|25172704|3006|1.000000|H87|Pieza|Sensor de temperatura del

 $motor|1448.00|1448.00|0|02|1448.00|002|Tasa|0.160000|231.68|25174200|6987|1.000000|LTR|Litro|Aceite \ de \ direccion (Control of the Control of the Contro$ 

 $p/litro|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|25174200|7068|1.000000|H87|Pieza|Cambio \ de \ manguera \ de \ direccion \ de \ presion \ y$ 

retroceso|2695.00|2695.00|00|2695.00|002|Tasa|0.160000|431.2|25174200|6988|1.000000|H87|Pieza|Direccion hidraulica

 $nueva|7360.00|7360.00|0|02|7360.00|002|Tasa|0.160000|1177.6|25174200|2974|2.000000|H87|Pieza|Terminal\ de\ direccion$ 

Subtotal:	\$38,793.00
IVA (16%):	\$6,206.88
Total:	\$44,999.88

C/U|2047.00|4094.00|(0|2|4094.00|002|Tasa|0.160000|655.04|25172000|7015|1.000000|H87|Pieza|Gomas de barra estabilizadora|895.00|902.895.00|002|895.00|002|Tasa|0.160000|143.2|25172001|2841|2.000000|H87|Pieza|Tormillos estabilizadores|769.00|158.00|002|Tasa|0.160000|246.08|25172001|2846|2.00000|H87|Pieza|Amortiguadores traseros|2284.00|4568.00|002|Tasa|0.160000|729.8|25172001|2847|2.000000|H87|Pieza|Amortiguadores delanteros|2284.00|4568.00|002|Tasa|0.160000|729.8|25172001|2844|2.000000|H87|Pieza|Amortiguadores delanteros|2280.00|4560.00|002|Tasa|0.160000|729.8|25172001|2844|2.000000|H87|Pieza|Amortiguadores delanteros|2280.00|4560.00|002|Tasa|0.160000|729.8|25172001|2849|2.000000|H87|Pieza|Rotula inferior C/U|1349.00|2698.00|002|7888.00|002|Tasa|0.160000|727889|31002|7888|25172001|2839|2.00000|H87|Pieza|Rotula inferior C/U|1349.00|2698.00|002|7888.00|002|Tasa|0.160000|413.68|38793|002|Tasa|0.160000|6268.88|6206.88||

