Factura NS 2047



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: A319A6DC-5BE6-532B-AA69-5F6D72A09378

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 88009

PLACAS: NB1851B

KILOMETRAJE: 0 FOLIO: JIQ232

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-05T08:08:44

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$230.72	0	\$922.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - SUMINISTRO E INSTALACION DE DIRECCION HIDRAULICA	\$1,044.00	0	\$1,044.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$1,102.55	0	\$1,102.55	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$1,216.00	0	\$1,216.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES C/U	\$742.20	0	\$1,484.40	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,175.05	0	\$4,350.10	02

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 75/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-05T08:08:44

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

Db0QZ1HIc+ewLswLIIGmCkGRIottJiiozO9+HFu35u3bkq430csmkgK6BrSW+s8YRUD3ivZn29wOmS9ZjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjstxE0H4EW56azb1ivWH9smYHm0NQcZdfB/gK7Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjxtxE0H4EW56azb1ivWf1Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6Bwj2kTjxtxE0H4EW56azb1ivWf1Aw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6W6jyAw9+kb2p3CjXPgW6jjsjUinOMs5P3SAJSh+PNtlk+Ini6W6jyAw9+kb2p3CjXPgW6jyAI IKI6AcE5ieEWw-

RDYU3sUXgzZiGGehKVotUIZvOEVthV3HmAnkKJOClekdr3641Wuh6L5hcjt8ccHrMh4fNg7a5HTFU1Ne3b33fwyiV5IJmAZaz+rcTMgHzCQgXQ1NPe+nrfFr92A2vFiPK3tjGT5MujdCaBQcqDtBJ7NXb8jUrGS/n3cVI nQ+riopi/D3ll1Q88KKmllNgGmsDcdxtMVwJlgQZdpyCqUdnU8bNMeP2GIE0ELKF0aHJLEwbx8T1Flj2Pgcs5teVUmJGkTDS35NPU+jK6SBwrTc0GtsH9kd2d8ysH616GlSh3TK5rGJzP2iGCbc8Mu38ZlL0Air4KoRz+G

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|3571|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|389.34|389.34|0|02|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|25173900|3572|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS

 $C/U|230.72|922.88|0|02|922.88|002|{\sf Tasa}|0.160000|147.6608|25173812|3578|1.000000|{\sf H87}|{\sf Pieza}|{\sf SUMINISTRO} \ {\sf EINSTALACION} \ {\sf DEDICTION} \ {\sf DEDICTION}$ HIDRAULICA|1044.00|1044.00|002|1044.00|002|Tasa|0.160000|167.04|25173812|3579|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

PITMAN|1102.55|1102.55|0|02|1102.55|002|Tasa|0.160000|176.408|25173812|3580|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

Subtotal:	\$10,509.27		
IVA (16%):	\$1,681.48		
Total:	\$12,190.75		

AUXILIAR|1216.00|1216.00|002|1216.00|002|Tasa|0.160000|194.56|25172001|3581|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES

C/U|742.20|1484.40|002|1484.40|002|Tasa|0.160000|237.504|25172001|3557|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|2175.05|4350.10|002|4350.10|002|Tasa|0.160000|696.016|10509.27|002|Tasa|0.160000|1681.48|1681.48||

