Factura BJ 690



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 939A06DF-546B-57CD-A6C8-EF43A5167606

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15354C ECONOMICO: 92034

PLACAS: GW2165C

KILOMETRAJE: 208503

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-13T11:58:18

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - Switch de encendido	\$2,318.00	0	\$2,318.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173902 - Motor de arranque	\$2,331.00	0	\$2,331.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173902 - Bobina de encendido	\$2,000.00	0	\$2,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Cables de bujia	\$1,836.00	0	\$1,836.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Radiador	\$3,100.00	0	\$3,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Manguera inferior de radiador	\$1,118.00	0	\$1,118.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Manguera superior de radiador	\$1,018.00	0	\$1,018.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172704 - Reemplazo de anticongelante	\$918.00	0	\$1,836.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - Balatas traseras	\$2,299.00	0	\$2,299.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - Juego de anclaje (herrajes), resorte y clavos de freno	\$924.00	0	\$924.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: \ PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: \ 99 - Por \ definir.$

FECHA TIMBRADO: 2023-05-13T11:58:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

kpR7Xfj64aMrOaSYvGVq2VjTejRgFzbc8693+12g102J+ujjDIRQ7YL5jF+YqeNTX1GNpozrYBKLrgGyTCLkbxOUQQdx9Z0McFZuMwFTeQl+Wn7/gra4WYTmJh2J5d0D45OrTW4d/CioKU6cQNFTrzASwnoULXhDz+ 2LH4OhaVGf0Cxyt1FiOyNleDfYm45pPEerahrvSMhfZfVINXgKBYZKjBiKunvZEcvO+sOTw6AzmUOMFpiTu448HLyfMl7HySfHKZX+wWSKA3t13hGFyjVRcp0FrnxOcw3KopUY4bXt0/QihqU6Li0FkOLes9642Ywk3 dCxwooYDO6nw4--

dVZJI3/10Fp/DBJI5P7ZPTEosdfmh0qXwxQ2u644Yc05rLwBuc6VcvQI5vNVlrMlkBxvEXKJw+eGcCaFgK2SKjBECH82n/9AVLurtNpSwaUFcEeclMJwtCXypks+VzOLqg9weVm0ckGZsxZffjn+eqn0z7KUVDweZxFP+si sYU/64lfM6cM+R++AgB3m9MloW4UpBEyR4hO5647ho8BMb45GlPBNqGsXOvLDiCmV80108x5SxazuRJ/RZwqVJvS6Cj9naEOEXAmDmMghjnNOttgxXudAF4kAcENOQOJ6vuz1KoXhRJrULSCjyh+MWVTvM51w

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||51||690||2023-05-13711:58:17||99||0000100000500552520||CONDICIONES||18780.00||0||MXN||21784.80|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR

 $FIX AND \ BEYOND [601]CD 1160330RC9 [CFE \ DISTRIBUCION [06600] 601 [G03] 25173900 [3546] 1.000000 [H87] Pieza [Switch \ development of the control of the$ encendido|2318.00|2318.00|0|02|2318.00|002|Tasa|0.160000|370.88|25173902|3543|1.000000|H87|Pieza|Motor de

arranque|2331.00|2331.00|0|02|2331.00|002|Tasa|0.160000|372.96|25173902|3558|1.000000|H87|Pieza|Bobina de

encendido|2000.00|2000.00|0|02|2000.00|002|Tasa|0.160000|320|26101700|3484|1.000000|H87|Pieza|Cables de

bujia|1836.00|1836.00|002|1836.00|002|Tasa|0.160000|293.76|25172704|3497|1.000000|H87|Pieza|Radiador|3100.00|3100.00|0|2|3100.00|002|Tasa|0.160000|496|25172704|3500|1.00000|H87|Pieza|Manguer

a inferior de radiador|1118.00|1118.00|002|1118.00|002|Tasa|0.160000|178.88|25172704|3499|1.000000|H87|Pieza|Manguera superior de

Subtotal:	\$18,780.00		
IVA (16%):	\$3,004.80		
Total:	\$21,784.80		

radiador[1018.00]1018.00]002[1018.00]002[1018.00]002[Tasaj0.160000]162.88]25172704[3498]2.000000]H87[Piezaj[Reemplazo de anticongelante]918.00]1836.00]002[1836.00]002[Tasaj0.1600000]293.76[25171718]3442[1.00000]H87[Pieza]Balatas traseras]2299.00[2299.00]002[2299.00]002[Tasaj0.160000]367.84]25171718[3448]1.000000]H87[Piezaj[Juego de anciaje (herrajes), resorte y clavos de freno]924.00]924.00]002[7asaj0.160000]147.84]18780[002[7asaj0.160000]3004.80]]

