

	Carlos Cano Velazquez JEFE CENTRO DE TRABAJO	Edgas Tuán Muñoz Muñoz OPERADOR
	ENTERADO	REPORTÓ MOSTA
	chicula no es uniforme y piendia	en el tablero 10000 "ABS"
7	OTROS	DIRECCIÓN SUSPENSIÓN
	HOJALATERÍA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	ALINEACIÓN Y BALANCEO CLUTCH
	SISTEMA ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL	LLANTAS
	FALLA MOTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA AFINACIÓN
	### 1080 ###################################	CENTRO DE TRABAJO DE OTE NUM. ECONÓMICO 87554 KILOMETRAJE 373819
	ANOMALÍAS DE VEHÍCULOS	REPORTE DE ANC
	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA	RAL DE ELECTRICIDAD COMISIÓN FED DIVISIÓN ZO

IDACESO