

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE TONA MODELIA

REPORTO OPERADOR 91584	OBSERVACIONES SE CONGOE tumbien and las	DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA AFINACIÓN LLANTAS FRENOS ALINEACIÓN YBALANCEO CLUTCH DIRECCIÓN SUSPENSIÓN	ORDEN DE SERVICENTRO DE TRABAJO 276 CENTRO DE TRABAJO 2443 CONUM. ECONÓMICO 2443 CONCENTRAJE 176 276
JEFE CENTRO DE TRABAJO	muelles trasevers	FALLA MOTOR SISTEMA ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL HOJALATERÍA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO OTROS	ORDEN DE SERVICIO DE VEHICULOS 1976 FECHA 190122 MARCA 1955AW ADSCRIPCIÓN PTE