

Ap

Solicitud de Diagnóstico

Fecha* 28-07-2022 # Eco* T-453 ID 502041
Marca* FORD Línea* TRANSIST Año* 2017
Placa* WC0105A Número de Serie* [1FTYR1CM3HKA54759] Km* 190718
Reylow
Taller asignado por Casanova Responsable ODILON RODRIGUEZ Teléfono Dirección AKOMCS ODILON RODRIGUEZ 443 158 7041 4 Y CRISTOBAL COLON NO. 102, COL LUCERO, MATAMOROS, TAMAULIPAS
Estado* TAMAULIPAS Municipio* HEROICA MATAMOROS
Descripción de la solicitud*
-SERVICIO DE LOS 190,000 KMS -CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS -CAMBIO DE ROTULAS (EN MAL ESTADO) - REVISAR SUSPENSIÓN EN GENERAL Comentarios dirigidos de Casanova Rent a Car para Tailer
REVISIONALIVACALI
REVISION Y DIAGNOSTICO
TAYLER, ENVYAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Datos del solicitante* Nombre y Firma* ING. JESUS ARMANDO GARZA A. Vo.Bo. Casanova
Nombre y Firma* ING. JESUJARMANDO GARZA A. Celular* 8681247712 Carolina Control communication of the control c
Taller
recha de Devolución a Cliente/ Usuario
*
Firma de conformidad Cliente / Usuario La vigencia de esta solicitud es de 5 días hábiles.

Cliente únicamente llenará los campos marcados con un *

Taller enviará cotización al correo <u>autorizacionescasanova@casanovarentacar.mx</u> con copia al Administrador de Flota