## COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN DE SERVICIO

Página 1 de 1



	No. DE ORDEN : 207861745
	FECHA DE ELABORACION: 05.04.2022  FECHA DE RECEPCION :
A favor de: ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. PUERTO DE ACAPULCO 328 MORELIA TINIJARO C.P. 58337 443 158 7041 -	
Para llevar a cabo la reparación del vehículo	oficial que a continuación se indica:
Número Económico: 8000087590 Placas:	FH74485 Modelo: 2007
Marca: FORD Submarc	<b>a:</b> <u>F150</u>
Tipo: PICk-UP No. de	Aviso: Kilometraje:
Mantenimiento: Preventivo	
Sistema afectado:	Falla Posible:
Elaborar presupuesto de reparación	
TRABAJO A	A REALIZAR
ACTIVIDAD	SERVICIOS
0010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR KM 350,00	1 -Servicio de mantto. preventivo
Descripción de la Orden: 207861745	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR KM 350.000	

Responsable del Vehículo (P.T.): MINERVA DEL ROCIO MACIAS LEPE

Autor de la Orden: FERNANDO RIVERA GARCIA

## AUTORIZA

## COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN DE SERVICIO



<u>J</u>	No. DE ORDEN : 207861747	
	FECHA DE ELABORACION: 05.04.2022	
	FECHA DE RECEPCION :	
A favor de: ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. PUERTO DE ACAPULCO 328 MORELIA TINIJARO C.P. 58337 443 158 7041 -		
Para llevar a cabo la reparación del vehículo oficial que a continuación se indica:		
Número Económico: 8000087590 Pl	acas: FH74485 Modelo: 2007	
Marca: FORD Su	ubmarca: F150	
Tipo: PICk-UP No	o. de Aviso: Kilometraje:	
Mantenimiento: Preventivo		
Sistema afectado:	Falla Posible:	
Elaborar presupuesto de reparación		
TRAB	AJO A REALIZAR	
ACTIVIDAD	SERVICIOS	
0010 COMPLEMENTO DEL MANTTO DE LOS 150, KM	000 1 -Mantenimiento a Frenos	
	2 -Mantenimiento a Sistema eléctrico	
Descripción de la Orden: 207861747		

COMPLEMENTO DEL MANTTO DE LOS 150,000 KM REVICION DE FRESNO SE AMARRA LLANTA TRASERA LADO PILOTO CHECAR MOTOR DE ARANQUE ARRASTRA A LA HORA DE ENCENDER EL VHEICULO

Responsable del Vehículo (P.T.): MINERVA DEL ROCIO MACIAS LEPE

Autor de la Orden: FERNANDO RIVERA GARCIA

## AUTORIZA

R.P.E.9M7YT MINERVA DEL ROCIO MACIAS LEPE RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR