## Factura BJ 1270





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: BA244B14-6DAE-57D7-A209-49E9F8CFA856

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI257710

ECONOMICO: 1775
PLACAS: LXM300A

SERIE: LM011775

KILOMETRAJE: 101284

## DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-11T17:33:26

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARAR LINEAS SENSOR ABS	\$1,865.00	0	\$1,865.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 40/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-11T17:33:26

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

NBpMjRbgh4ns6is3nDxxkpya029gMEViQ45tdrLbzxK0+K1e24yPEKkpZr9VYQ4G1higDPh+K1SQ4wJh4K4RPz3SytjEqSrurRl4/FmzNr6GFksjUqSkDVMVQQGkwoQrMiGyx1g+QLsrt4mW9ZRligMbDwT3u/gMxlhpX2JlusNsYhpb6DF2xu+RQqitbj3pKxr6WzHhECRdgCLvwKWlZHj+J6inAdtwfJh57vwEFkR9dLUcqZkuDavgfJ7Qdyx4stNZo1oli8xjruzODMCsMQVDwrCYdDxzxuNcDOEza8+ZzDiKt/flNuYLV8uJ5FTi6U+4xo28Zi3mudVBvdw---

Sello Digital del SA

KeQTJ9lg0GGh/237Q2X0d2lLlivyWtziMVg/OPNUrl8CaFlsVHafluyQzLO52WVhmAlvxbU8/w4ukuCH34Erz2WS+Siv7bfRKk9RwUH020Zh9lmzFY5CcUEGknvfUdhDc5f0ULc6y2FQs+RwtPHWOJHuoPwqAmEbTi SLyFS0yTzYTzL5LIDOC0XMg0/LSw2D09tmaHnf04Xdrvqtor8flLtrPBbVyf3jY2wVbvk2j64cAsEL1hSJ7wPXu0lCnQ6NC6KW3BidkFPlOu4e3Q9wnA/kAqdL6zUalGOYQQ5Q9UfhJNqgdXqAWeAdVSE5mW2qTc2 wObeqxWqvaWhZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1270|2023-07-11T17-33-26|99|00001000000700780081|CONDICIONES|1865.00|0|MXN|2163.40|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25173900|4423|1.00000||E48||Unidad de Servicio|REPARAR LINEAS SENSOR ABS|1865.00|102|1865.00|002|Tasa|0.160000|298.40|1298.40||298.40||298.40||



