## Factura NS 1584

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: D747770C-DB38-5EBA-BE61-A280231CC73E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 106535677

ECONOMICO: 2840

PLACAS: 72DDA60

SERIE: ME1RGO929K2022840

KILOMETRAJE: 37939

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

ARIZA DE MEXICO RFC:AME9511099B8 Domicilio Fiscal:53370

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-10T18:51:11

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR LTH MOTOS	\$1,280.00	0	\$1,280.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE PARA MOTOR 20W50	\$220.00	0	\$440.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$179.00	0	\$179.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$171.00	0	\$171.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIA	\$125.00	0	\$125.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE DIRECCION DELANTERA CON CAMBIO DE	\$761.00	0	\$761.00	02
		BALEROS DE MANUBRIO				

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL OCHO PESOS 96/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-10T18:51:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

OmrEkEczXjt1h/PTPJKcEzVTyKAmYsr3jHH3+V/mL16DBLISrD9XZa6gblakU5WLeayKXCxd1buL5MeYZUQu1xD9qlPg7WEeBJzd1U6P0iuYl9Z32Wl6weO47ndw3aeN9/m+cukB93RNSW6K6M3uZYlggBnHV3PcZ dY85Z9R96yh15pYW9qgrxy5A4kXDNKY24vBrvGepwa0Yze7bluiLBOmmf9lg9mVGwa74BUitiBGmErOMulWOjfb32rOLgpHWJXTpYOwr/1isONIUvh1r7gggttgJW4gzgzruKtz5n8X18t7/RV2UCM5yvgNZbur5ae9aH PeFnQc61Gzsa6dA==

Sello Digital del SAT

0Y6Cyny5ZlkaRFzVe6397ymWvDFb+h1JFBtU54N2pOCFY62HWzJ6+B0zlFGfbvFUKsgw8W+EhEdXeN+CCiklqaudq3ll1P446jvQicARpVY9ThpLExRi2ZtxMG6w0K0N2VNY6WzuYK7ghRGzn9SVaR1llGpy4/Ecb
F0c4kENjbRRUE/cWldygDHKmLbz+icFk1q2dQbQ5M9TPZpr333CkV4lzbXUoaiLfX0l8V8ByXFDX33ECTmb9UQ1nhMkFRmUyJu+RbJQrE8d9SNogTq2jT5F7KwNS/+K14gj114vpMQ/ZYdKz3R87kFbJJgVDVbkyZ
FulvDonohpPF449F7O—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1584|2024-07-10T17:51:09|99|00001000000700780081|CONDICIONES|3456.00|0|MXN|4008.96|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]AME951109988|ARIZA DE MEXICO|53370|601|G03|25173900|5923|1.000000|H67|Pieza|ACUMULADOR LTH MOTOS|1280.00|1280.00|002|1280.00|002|1280.00|002|1280.00|002|1280.00|002|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|100000|10000|10000|100000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|100000|10

20W50|220.00|440.00|0|02|440.00|002|Tasa|0.160000|70.4|26101700|5919|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE|171.00|171.00|002|171.00|002|Tasa|0.160000|27.36|28101700|5921|1.000000|H87|Pieza|BUJIA|125.00|125.00|102|15.00|002|Tasa|0.160000|20|26101700|5922|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA AFINACION MAYOR|500.00|500.00|002|500.00|002|Tasa|0.160000|80|26101700|6337|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE DIRECCION DELANTERA CON CAMBIO DE BALEROS DE

Subtotal:	\$3,456.00		
IVA (16%):	\$552.96		
Total:	\$4,008.96		

