Factura NS 1152





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 8D22586C-725C-59E8-B47B-7F48858E1BB2

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 69282

PLACAS: NT-5362-A

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-29T10:54:53

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR SWITCH DE ENCENDIDO	\$3,039.02	0	\$3,039.02	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARAR RADIADOR	\$1,394.00	0	\$1,394.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE CHAPAS Y MANIJAS DE PUERTA EXTERIOR E	\$1,900.00	0	\$1,900.00	02
		INTERIOR CADA PUERTA				

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-29T10:54:53

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

DWii4wRqqowYUUIgTzW4mmlm5ydEi9zZBuRYeuGk4Fcs3yTqL5w0qi3izniukx3cSl4d7mgjjLrgCYp7cK8PntpHn+14TVujoYgdO5T8++Ldvk1WFLRBa2j+i3QsiLwHsjo3rMFR4znFsUm7VAAdAl1I12o/E9unhF0bBO /kzN19osBlkDl0qRNU3DqTMzI4Rhl5O1+A8zwH5iaT+GPdoc8NbQUjoBKkpDoecITFMOxiixou4ZFcgwseW//kooOVO8zkmUNoMoVfpnbaWHgjxS4l/CqX+PPIED5BTLqiUmr38XeUV1YNFPcIXF9Jshy3CQtN9gYd7/
HHYYY9BDMa=

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0/NS|1152|2024-05-29709.54:50|99|00001000000700780081|CONDICIONES|7283.02|0|MXN|8448.30|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|3437|1.00000||H87|Pieza|CAMBIAR SWITCH DE

ENCENDIDO|3039.02|3039.02|0|02|3039.02|002|Tasa|0.160000|486.2432|25172001|3389|1.000000|H87|Pieza|SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE

ANTICONGELANTE [950.00] 950.00] 0 [02] 950.00] 002] Tasa [0.160000] 152 [25172001] 3392] 1.000000] H87 [Pieza] REPARAR (Control of the control of the cont

RADIADOR|1394.00|1394.00|002|1394.00|002|Tasa|0.160000|223.04|25172001|3806|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE CHAPAS Y MANIJAS DE PUERTA EXTERIOR E INTERIOR CADA PUERTA|1900.00|1900.00|002|1900.00|002|1363|0.160000|34|7283.02|002|1763|0.160000|1165.28|1165.28||

 Subtotal:
 \$7,283.02

 IVA (16%):
 \$1,165.28

 Total:
 \$8,448.30

