## Factura BJ 299



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 974C3419-5272-5165-8473-06AEC46BA3E3

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462 ECONOMICO: 87654

PLACAS: MT3898L

KILOMETRAJE: 233643

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-03-20T13:40:59

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA C/U	\$1,565.83	0	\$3,131.66	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$807.21	0	\$807.21	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,330.00	0	\$1,330.00	02
		RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS				
		TRASEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,612.85	0	\$1,612.85	02
		RECTIFICAR DISCOS TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA				
		DE FRENOS DELANTEROS				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$731.97	0	\$1,463.94	02
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$870.69	0	\$3,482.76	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA JGO.	\$1,325.24	0	\$2,650.48	02
2.000000	H87 - Pieza	25171900 - CAMBIO DE RETENES DE RUEDA C/U	\$350.00	0	\$700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171900 - CAMBIO DE VARILLA CENTRAL	\$2,100.00	0	\$2,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$1,350.00	0	\$1,350.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171900 - CAMBIO DE RETENES DE RUEDA C/U	\$350.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS	\$752.35	0	\$1,504.70	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-03-20T13:40:59

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

 $U3nsTRRJ2SsKOFbCVy33bhm3851pgVEVBpTn4WKSWHMiGB9gOgTdzWdrZiO2+egCuAND/XWsceZQ8/RYJPNesu8dLKDXQyaYRDAor0de8ubstae3miN3iVr5nzzxcpwimar7dvMEKAXvOlkT5HwfAOYIsioSXGV\\VINW54px92nH9sTlekfbj/r/TWKTXPPLCkWVag3qeqJq9O87cINGU9sih9TlDITCg7zAN8bsVKKCozAnqaQWC6ZawyIXHDS1ANRIGQohWVJKab/D3CbZ0ivdleyl0ZxKP8lwpDywNlv4aDYs+4yTllWfFi71cxWWg6sTlKcf5kQkRAhH2+7al k+A==$ 

Sello Digital del SAT

 $N12gXCDjumH+/GxO/zZbzQzq++XvFtrNvkP04SF7Jv/svkRAOIMXttygqlQunJJrN0rMirevPOpxWHOgMXLArOZ8aPGJrwGKlF8Bq/dGdN2AsS0I5XBLcdF4XbvPK8R0XDNCs5vktBUJpH11l6A7wRPlcc8QS+Tciui40Z0\\OCFv40pJvvfWy5g4VGUz0ppNpYTnGBXopqLONMo0JJWYLpCh3sCYfvF15VGPnDG9BLizLjXTGjzdmRnTN0Deg56WHheoYJZb6rK4FoZN9x7lM6rC33PuJYtv3yR1dL4j3ekto5LPcA32dHGxwBRV1/k5dsAPb8pA$ 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|299|2023-03-20713-40-58|99|000010000050552520|CONDICIONES|20833.60|0|MXN|24166.98|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25171718|3922|2.000000||487|Pieza|CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA

 $C/U|1565.83|3131.66|0|22|3131.66|002|Tasa|0.160000|501.0656|25172001|3909|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ TORNILLOS\ ESTABILIZADORES$ 

C/U|807.21|807.21|907.21|907.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.21|909.7.2

DELANTEROS|1612.85|0102|1612.85|0102|Tasa|0.160000|258.056|25172001|3906|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

Subtotal:	\$20,833.60		
IVA (16%):	\$3,333.38		
Total:	\$24,166.98		

C/U|731.97|1463.94|002|1463.94|002|Tasa|0.160000|234.2304|25172001|3905|4.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS

C/U|870.69|3482.76|002|3482.76|002|Tasa|0.160000|557.2416|25172001|3913|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

JGO\_11325.24|2650.48|002|Tasa|0.160000|142.40768|25171900|7064|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE RETENES DE RUEDA

C/U|350.00|700.00|002|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171900|7065|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE VARILLA

CENTRAL|2100.00|2100.00|002|2100.00|002|Tasa|0.160000|336|25172000|7063|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

AUXILLAR|1350.00|1350.00|00|21|350.00|002|Tasa|0.160000|136|25172000|7063|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE RETENES DE RUEDA

C/U|350.00|700.00|00|2700.00|002|Tasa|0.160000|121625171900|7064|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE RETENES DE RUEDA

C/U|350.00|700.00|00|2700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|3927|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE

FRENOS|752.35|1504.70|002|1504.70|002|Tasa|0.160000|240.752|20833.6|002|Tasa|0.160000|3333.38|3333.38||

