## Factura BJ 50



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 205C510A-5355-55AA-A6D4-18E34A1597E6

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022

ECONOMICO: 68743 PLACAS: GH7878C

KILOMETRAJE: 329430

## DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-08T21:14:27

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$750.00	0	\$750.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR ACUMULADOR	\$3,073.26	0	\$3,073.26	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - CRUCETAS DE CARDAN	\$873.00	0	\$1,746.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR TERMINALES (2)	\$1,896.64	0	\$3,793.28	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR VIELETAS (2)	\$1,339.11	0	\$1,339.11	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - CAJA DE DIRECCION SILVERADO	\$5,865.00	0	\$5,865.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR HORQUILLA SUPERIOR POR RUEDA	\$3,374.82	0	\$6,749.64	02
3.000000	H87 - Pieza	78181500 - MANO DE OBRA POR HORA DE SERVICIO ELECTRICO	\$282.13	0	\$846.39	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL DE TRANS-EJE	\$13,584.00	0	\$13,584.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE FOCO POR PIEZA	\$43.90	0	\$87.80	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-08T21:14:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

jzvUP520Nad88dviRErYPd4yKVn6Kg5AMpTHC3wk1ELNTK0DUw9yBU0o9ktRgPUE0Q24pmQLQqoMlLNgKMckRB1FlyWcpO14vO2agxZ8khQC1KillfotmtGWvBQVsutv10r8l4+dHj4Rj4KQ9yyDWW92+3nc3TxlC
RxwdrsEiqe/oldtG07VJzU4aiqo9XOVA5aEXDrfxTlscKbTZnPP7P2VkciXiFj|OO5/604bSO6Ega2+O4lBEY5a9bljRZ85UhGyERaLxoG6SAaj0TQ/26zcUmdU/SCHn2gE9PB6OXBz/4cCWZEdTKS/5nh7oYW6v93JZV
wiQo2DkmCmKcQ==

Sello Digital del SAT

booDkBn83jPdlq288wXTY+yKyv+l0AAS9t+H1RUQ4xxtcXZA0Q206iz2bA+lk2iCy+7j/WcGrELhacMwdRQRTILLzhgj2f39KSldPkM7VZ59j+tuLckx06cCHgP/g85kddsrlpCK8DRw3muS4LseLCiKBDT3HVc0lQA1c1Q7
97xWH+9ZWEmmdeoVvlGQLsGWrJ0FhGSngfnm8JX3HsCn0YDJnEUgolwfg51Px+7gQsuy/+7a4dyj0rMOCdwFiKbVlCpEApg0Ck6s9yURU6vCuG708kQgkCegAGNsDJ55Umqtw8aKmwsF63mGiCLWZp/naZuMj
acvmvZnWNJTDtfr0WA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|50|2022-11-08T21:14:24|99|0000100000500552520|CONDICIONES|37834.48|0|MXN|43888.00||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|2269|1.000000|H87|Pieza|PLUMAS

LIMPIAPARABRISAS|750.00|750.00|002|75x30|0.100000|120|25173900|2108|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR

ACUMULADOR|3073.26|3073.26|002|3073.26|002|Tasa|0.160000|491.7216|25172000|2265|2.000000|H87|Pieza|CRUCETAS DE

CARDAN|873.00|1746.00|002|T746.00|002|Tasa|0.160000|279.36|25172001|1832|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR TERMINALES

(2)|1896.64|3793.28|00|2|3793.28|002|Tasa|0.160000|606.9248|25172001|1859|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR VIELETAS (2)|1339.11|010|21|339.11|002|Tasa|0.160000|214.2576|25174200|2250|1.00000|H87|Pieza|CAJA DE DIRECCION

Subtotal:	\$37,834.48		
IVA (16%):	\$6,053.52		
Total:	\$43,888.00		

SILVERADO|5865.00|5865.00|002|5865.00|002|Tasa|0.160000|938.4|25172001|1789|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR HORQUILLA SUPERIOR POR

RUEDA|3374.82|6749.64|0|02|6749.64|002|Tasa|0.160000|1079.9424|78181500|2275|3.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA POR HORA DE SERVICIO

ELECTRICO|282.13|846.39|0|02|846.39|002|Tasa|0.160000|135.4224|78181500|2280|1.000000|H87|Pieza|REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL DE

TRANS-EJE|13584.00|13584.00|0|02|3584.00|002|Tasa|0.160000|2173.44|25173900|2036|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE FOCO POR

PIEZA|43.90|87.80|0|02|87.80|002|Tasa|0.160000|14.048|37834.48|002|Tasa|0.160000|653.52|6053.52|

