Factura BJ 1704



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: F1D19B65-96DC-538E-9C54-647008A2435D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI263086

ECONOMICO: 4669

PLACAS: JW94669

SERIE: MK811033

KILOMETRAJE: 52426

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-10T18:42:50

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
5.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$195.00	0	\$975.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS PLATINO NGK	\$128.00	0	\$512.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - LAVADO DE INYECTORES	\$1,100.00	0	\$1,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	\$300.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOSY/O TAMBORES	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$800.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172709 - FILTRO DE AIRE DE CABINA	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172709 - REVISION Y RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	\$1,380.00	0	\$1,380.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-10T18:42:50

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Egj27ehXKKc97vCsnlE2CCLS0usEgX0G2FDDozWSWWW1p09w4MUEXir3asqGFlm1kE4HgGd+j9itZJElbK5N4UmB9RzJGj/uPxnD+baSUsRDaVLZs6lGOTu+nwz16CLMycXDPkWJ17Xapitwmsen\LgipsnlevtV HauJiHryuWZ62EXRJXg7LbZ2ipX3XsHULBkHKWVAENbtikDuFq+3VolqWBCcSw/FmkFUrrt3lp5hGUWSJiTJUPD3hCuLLRyULCa3MHVAdtbt2SnehGYQkTNPeK/ceHSXD8qQ94R6oOKNywlF7vySrP+k4zSOPmlq

Sello Digital del SAT

Rp7W8hkKiz4lVwmDGHhcJphbxgQbAHmTaRgFeY255yZzMaFlE9xmEsMdg8nqwyx+dBkyXvSZK75xaPBSAKb+ty9pyh5U1DXaVlopgB1SjOtHpz/pvJ+RCSLg+q/dEjT8sVAZmeDPInL7xU/cP2JBdhYP0ejZKduDet
1kg/qVFiKQJ3q6YUkQw7a5+mpmTAx7yRxVHzjjFV6LS+SK1HezbzKqW2XlKZLeHmRy7/EpSE2yyF1vOa0a265VYLOmoRbOjUvefac10+bx5lfGq4oge05Qn4awWNU/EA3cCBqXi/kK6ZNT6iRE/e8MP0B79/lsEjoov
MX33FAHmcD/dl uAs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||31||1704|2023-08-10T18-42-40|99|000010000070780081|CONDICIONES|8829.00|0||MXN|10357.64|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601||LFS161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127||601|G03|26101700||2791|5.000000||H87||Pieza||ACEITE SINTETICO SAE

 $5W30[195.00]975.00]0[02]975.00]002]Tasa]0.160000[156]261017700[2792]1.000000]H87]Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]00[2]289.00]002]Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.000000]H87]Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.000000]H87]Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.000000]H87]Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.00000]H87]Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.00000]H87]Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.00000]H87]Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.00000]H87[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.00000]H87[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.000000]H87[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00]002[Tasa]0.160000]46.24]26101700[2793]1.00000[H87]Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00[002]Tasa]0.160000[140.0000]189[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00[002]Tasa]0.160000[140.0000]189[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00[002]Tasa]0.160000[140.0000]189[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00[002]Tasa]0.160000[140.0000]189[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289.00[002]Tasa]0.16000[140.0000]189[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289[Pieza]FiLTRO \, DE \, AIRE[289.00]289[Pieza]FiL$

NGK(128.00)512.00|0)(2)[512.00|002]Tasa|0.160000|81.92|26101700|2799|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION|700.00|700.00|00|20|700.00|002|Tasa|0.160000|112|26101700|4536|1.00000|E48|Unidad de Servicio|LAVADO DE

INYECTORES | 1100.00| 1100.00| 0| 0| 2| 1100.00| 0| 0| 2| 1100.00| 0| 0| 2| 1100.00| 0| 176| 26101700| 3857| 1.000000| 187| Pieza| LIMPIEZA CUERPO DE PROPERTO D

Subtotal:	\$8,929.00
IVA (16%):	\$1,428.64
Total:	\$10,357.64

ACELERACION|300.00|300.00|002|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25171718|2795|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1589.00|1589.00|002|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25171718|2797|2.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE DISCOSY/O

TAMBORES|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25171718|2798|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

GENERALES|800.00|800.00|002|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25172709|3107|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE AIRE DE

CABINA|795.00|795.00|002|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25172709|3106|1.000000|H87|Pieza|REVISION Y RECARGA DE AIRE

ACONDICIONADO | 1380.00 | 1380.00 | 002 | 1380.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 220.8 | 8929 | 002 | Tasa | 0.160000 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 | 1428.64 |

