Factura NS 738



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 4B8C8D01-1613-587E-A062-1A0F7E0EBDCB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87655

PLACAS: ND6289B

KILOMETRAJE: 236332

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-02T13:32:19

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,294.13	0	\$5,176.52	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR VARILLA DE DIRECCION CON TERMINAL CORTA	\$922.52	0	\$922.52	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$1,216.00	0	\$1,216.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA C/U	\$1,785.62	0	\$7,142.48	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$1,182.70	0	\$2,365.40	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25172000 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE BUJES	\$3,698.00	0	\$3,698.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BUJES DE MULETA C/U	\$783.00	0	\$1,566.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - PERCHA DE MUELLES C/U	\$3,598.00	0	\$7,196.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 19/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-02T13:32:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

g2/iqLc2VAninpuivONh9yG2Fv51vdvdQWz3T7lytx.izpzWXCP8LeThiXiOHy8EJE/KSybXRMsoU48FcMGi9RXwiPsapmB9F2mA5UUdAZbT+MxYg3ja6q2lg7eOt9welf9Two0y1RbagGq6bl1kaHg+LlEiSOooVniAlSt OY6+Clz893D8o82/rXlpsCevlR3c1unY28JSZ4lwY42ziAKY7D6hWav1CScglRutnx2G6lvlHge3bgBWQHvkFkjE2lef5cJ3lQpkeYaMIsmpcintHiEcmTr3n+2182MSHP82ueKegyA+FB58SXzEEUGIRKHh8Fv0ET0uQJ9 YT5+W8re=

Sello Digital del SAT

OPBmqJII0Q3zFDq6TiBsBvRQ7FvWzLHiig88bzYzFe1deXUQ26M6nn/ASnKKKUTy6Kex8pYaob5hcOqERDXiGwquzQxXEeOihnwlwFxflWm8PbvhtOq4EyrNp/ftK2x+mTdH7aaHD4yOq1Sf53jPhyLID8Gp/r6DnQl6
7FqbUoQgVRQ0VTKTZJQAu27G0yoCZcCwbEJYwrhpg3k9mgocqlD4pZkoxhD7HQcEJE89uBDOKVxFnnXWoRWM0Vy81RYNIMHnen/lq+67hCP4nnvHjJHhf\S9EXdqcoH9A4AXL0AGUTMBlc86ZRH+SfzasDwpiZ

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|738|2024-04-02712:32:18|99|0000100000700780081|CONDICIONES|29282.92|0|MXN|33968.19||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[801]CD1160330RC9]CFE DISTRIBUCION]06600[801]G03]26101700[222]4.000000[H87]PiezajCAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U[1294.13][5176.52]0(02]5176.52]0(02]5176.52]002[Tasaj0.160000][82.2432]26112000[263]1.000000[H87]PiezajCAMBIAR VARILLA DE DIRECCION CON TERMINAL

CORTA|922.52|922.52|0|02|922.52|002|Tasa|0.160000|147.6032|25171718|250|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

AUXILIAR|1216.00|1216.00|002|1216.00|002|Tasa|0.160000|194.56|26101700|7|4.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA

C/U | 1785.62 | 7142.48 | 0|02 | 7142.48 | 002 | Tasa| 0.160000 | 1142.7968 | 26101700 | 220 | 2.000000 | H87 | Pieza| CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA INFERIOR | Pieza| Pie

C/U|1182.70|2365.40|0|02|2365.40|002|Tasa|0.160000|378.464|25172000|8170|1.00000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE

Subtotal:	\$29,282.92		
IVA (16%):	\$4,685.27		
Total:	\$33,968.19		

BUJES|3698.00|3698.00|0|2|3698.00|002|Tasa|0.160000|591.68|26101700|1917|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE MULETA C/U|783.00|1566.00|002|1566.00|002|1Tasa|0.160000|250.56|25172000|9955|2.000000|H87|Pieza|PERCHA DE MUELLES C/U|3598.00|7196.00|00|27|1796.00|002||Tasa|0.160000|151.36|29282.92|002|Tasa|0.160000|4685.27|4685.27|

